



PGT 2010

ai sensi della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.

PIANO DELLE REGOLE

Progettisti Incaricati

Pianificazione Urbanistica e Valutazione Ambientale Strategica

dott. ing. Fabrizio Sisti - Stradella (PV)

dott. arch. Marco Selicorni - Pavia (PV)

Componente geologica e sismica

Dott. Geol. Adriano Zorzoli - Travacò Siccomario (PV)

Collaboratori pianificazione urbanistica

dott. arch. Cristiano Alberti

dott. ing. arch. Viola Cappelletti

dott. Federico Cattaneo

Collaboratori Valutazione Ambientale Strategica

dott. ing. arch. Viola Cappelletti

Sindaco

Avv. Ennio Dionigi Bertoletti

Responsabile del procedimento

Luigi Anselmi

Segretario del Comune

dott. Margherita Veronesi

Allegato PR.02

PERIMETRAZIONE DEI CENTRI STORICI
SCHEDE DI RILIEVO DEGLI EDIFICI
E MODALITÀ DI INTERVENTO

scala 1:1.000

luglio 2010


INDICE

Schede di individuazione delle unità edilizie e destinazioni d'uso degli edifici compresi all'interno del perimetro dei centri storici	<i>pag.</i> 005
Schede di rilievo urbanistico edilizio degli edifici compresi all'interno del perimetro dei centri storici	<i>pag.</i> 025
Modalità di intervento	<i>pag.</i> 093

**SCHEDE DI
INDIVIDUAZIONE DELLE UNITÀ EDILIZIE
E
DESTINAZIONE D'USO DEGLI EDIFICI
COMPRESI ALL'INTERNO DEL PERIMETRO DEI
CENTRI STORICI**

Analisi del tessuto storico

Individuazione delle unità edilizie



Isolato 1

Analisi del tessuto storico

Stato di fatto: destinazione d'uso degli edifici




LEGENDA

-  Residenza
-  Accessori alla residenza
-  Box – Autorimessa

Isolato 1

Analisi del tessuto storico


Individuazione delle unità edilizie






Isolato 2

Analisi del tessuto storico

Stato di fatto: destinazione d'uso degli edifici




LEGENDA

	Residenza
	Accessori alla residenza
	Box - Autorimessa

Analisi del tessuto storico


Individuazione delle unità edilizie






Isolato 3

Analisi del tessuto storico

Stato di fatto: destinazione d'uso degli edifici




LEGENDA

-  Residenza
-  Accessori alla residenza
-  Box - Autorimessa

Analisi del tessuto storico

Individuazione delle unità edilizie






Analisi del tessuto storico

Stato di fatto: destinazione d'uso degli edifici



LEGENDA

-  Residenza
-  Accessori alla residenza
-  Box - Autorimessa

Analisi del tessuto storico

Individuazione delle unità edilizie






Analisi del tessuto storico

Stato di fatto: destinazione d'uso degli edifici



LEGENDA

-  Residenza
-  Accessori alla residenza
-  Box - Autorimessa


Analisi del tessuto storico

Individuazione delle unità edilizie






Analisi del tessuto storico

Stato di fatto: destinazione d'uso degli edifici



LEGENDA

	Residenza
	Accessori alla residenza
	Box - Autorimessa

Analisi del tessuto storico

Individuazione delle unità edilizie






Analisi del tessuto storico

Stato di fatto: destinazione d'uso degli edifici



LEGENDA

-  Residenza
-  Accessori alla residenza
-  Box - Autorimessa

Analisi del tessuto storico

Individuazione delle unità edilizie






Analisi del tessuto storico

Stato di fatto: destinazione d'uso degli edifici



LEGENDA

	Residenza
	Accessori alla residenza
	Box - Autorimessa

Analisi del tessuto storico

Individuazione delle unità edilizie






Analisi del tessuto storico

Stato di fatto: destinazione d'uso degli edifici



LEGENDA

	Residenza
	Accessori alla residenza
	Box - Autorimessa

**SCHEDE DI
RILIEVO URBANISTICO-EDILIZIO DEGLI EDIFICI
COMPRESI ALL'INTERNO DEL PERIMETRO DEI
CENTRI STORICI**

Isolato n. 1	Località: Via Chiesa	Identificazione edificio n° 1
--------------	----------------------	-------------------------------

Caratteristiche architettonico - funzionali

Tipologia		Destinazioni d'uso				Valore storico-architettonico	
Numero dei piani fuori terra	2		PT	1°P	P2+	Edifici vincolati	
Corte unitaria		Residenziale	•	•		Edifici di pregio storico-architettonico	
Corte formata per aggregazione		Commerciale				Edifici del tessuto storico minore	•
Schiere allineate su strada		Terziario				Edifici recenti non in contrasto	
Schiere non allineate su strada	•	Artigianale				Edifici recenti in contrasto	
Edifici pluripiano allineati su strada		Attrezzature di quartiere					
Edifici pluripiano non allineati su strada		Attrezzature urbane					
Edifici unifamiliari/bifamiliari		Servizi privati di uso pubblico					
Edifici rurali		Agricolo					
Altro:		Altro:					

Trasformazioni subite		Accessori	
Ristrutturazione recente:	•	Box	
In fase di ristrutturazione		Depositi	
Ampliamenti recenti		Tettoie	
Sopraelevazioni		Altro:	
Superfetazioni			
Modificazione fronti:			

Note	

Caratteristiche dei fronti

Paramento superficiale		Infissi		Stato di conservazione	
Intonaco rustico		Persiane	•	Buono	
Intonaco civile	•	Avvolgibili		Discreto	•
Rivestimento: zoccolo in granito				Cattivo	
Altro:		Serramenti		In fase di sistemazione	
Elementi decorativi: lesene intonacate, cornici, gronde e colonne		Legno	•		
		Plastica			
		Metallo:			

Note	

Caratteristiche strutturali

Struttura portante		Copertura		Stato di conservazione	
Muratura	•	A falde con tegole a canale	•	Buono	
Travi - pilastri c.a.		A falde con tegole piane		Discreto	•
		Copertura piana		Cattivo	
				In fase di recupero	

Caratteristiche degli spazi aperti

Superfici permeabili	•	Superfici non permeabili		Giardini di pregio	
----------------------	---	--------------------------	--	--------------------	--

Fotografie



Isolato n. 1	Località: Via Chiesa	Identificazione edificio n° 2
--------------	----------------------	-------------------------------

Caratteristiche architettonico - funzionali

Tipologia		Destinazioni d'uso				Valore storico-architettonico	
Numero dei piani fuori terra	2		PT	1°P	P2+	Edifici vincolati	
Corte unitaria	•	Residenziale	•	•		Edifici di pregio storico-architettonico	
Corte formata per aggregazione		Commerciale				Edifici del tessuto storico minore	•
Schiere allineate su strada		Terziario				Edifici recenti non in contrasto	
Schiere non allineate su strada		Artigianale				Edifici recenti in contrasto	
Edifici pluripiano allineati su strada		Attrezzature di quartiere					
Edifici pluripiano non allineati su strada		Attrezzature urbane					
Edifici unifamiliari/bifamiliari		Servizi privati di uso pubblico					
Edifici rurali		Agricolo					
Altro:		Altro:					

Trasformazioni subite		Accessori	
Ristrutturazione recente:		Box	
In fase di ristrutturazione		Depositi	
Ampliamenti recenti		Tettoie	
Sopraelevazioni		Altro:	
Superfetazioni			
Modificazione fronti:			

Note	

Caratteristiche dei fronti

Paramento superficiale		Infissi		Stato di conservazione	
Intonaco rustico		Persiane	•	Buono	
Intonaco civile	•	Avvolgibili		Discreto	•
Rivestimento: zoccolo in granito				Cattivo	
Altro:		Serramenti		In fase di sistemazione	
Elementi decorativi: lesene intonacate, cornici, gronde e colonne		Legno	•		
		Plastica			
		Metallo:			

Note	

Caratteristiche strutturali

Struttura portante		Copertura		Stato di conservazione	
Muratura	•	A falde con tegole a canale	•	Buono	
Travi - pilastri c.a.		A falde con tegole piane		Discreto	•
		Copertura piana		Cattivo	
				In fase di recupero	

Caratteristiche degli spazi aperti

Superfici permeabili	•	Superfici non permeabili		Giardini di pregio	
----------------------	---	--------------------------	--	--------------------	--

Fotografie



Isolato n. 1	Località: Via Chiesa	Identificazione edificio n° 3
--------------	----------------------	-------------------------------

Caratteristiche architettonico - funzionali

Tipologia		Destinazioni d'uso				Valore storico-architettonico	
Numero dei piani fuori terra	2		PT	1°P	P2+	Edifici vincolati	
Corte unitaria	•	Residenziale	•	•		Edifici di pregio storico-architettonico	
Corte formata per aggregazione		Commerciale				Edifici del tessuto storico minore	•
Schiere allineate su strada		Terziario				Edifici recenti non in contrasto	
Schiere non allineate su strada		Artigianale				Edifici recenti in contrasto	
Edifici pluripiano allineati su strada		Attrezzature di quartiere					
Edifici pluripiano non allineati su strada		Attrezzature urbane					
Edifici unifamiliari/bifamiliari		Servizi privati di uso pubblico					
Edifici rurali		Agricolo					
Altro:		Altro:					

Trasformazioni subite		Accessori	
Ristrutturazione recente:		Box	
In fase di ristrutturazione		Depositi	
Ampliamenti recenti		Tettoie	
Sopraelevazioni		Altro:	
Superfetazioni			
Modificazione fronti:			

Note	

Caratteristiche dei fronti

Paramento superficiale		Infissi		Stato di conservazione	
Intonaco rustico		Persiane	•	Buono	
Intonaco civile	•	Avvolgibili		Discreto	•
Rivestimento: zoccolo in granito				Cattivo	
Altro:		Serramenti		In fase di sistemazione	
Elementi decorativi: lesene intonacate, cornici, gronde e colonne		Legno	•		
		Plastica		Note	
		Metallo:			

Caratteristiche strutturali

Struttura portante		Copertura		Stato di conservazione	
Muratura	•	A falde con tegole a canale	•	Buono	
Travi - pilastri c.a.		A falde con tegole piane		Discreto	•
		Copertura piana		Cattivo	
				In fase di recupero	

Caratteristiche degli spazi aperti

Superfici permeabili	•	Superfici non permeabili		Giardini di pregio	
----------------------	---	--------------------------	--	--------------------	--

Fotografie



Isolato n. 1	Località: Via Chiesa	Identificazione edificio n° 4
--------------	----------------------	-------------------------------

Caratteristiche architettonico - funzionali

Tipologia		Destinazioni d'uso			Valore storico-architettonico		
Numero dei piani fuori terra	2		PT	1°P	P2+	Edifici vincolati	
Corte unitaria	●	Residenziale	●			Edifici di pregio storico-architettonico	
Corte formata per aggregazione		Commerciale				Edifici del tessuto storico minore	●
Schiere allineate su strada		Terziario				Edifici recenti non in contrasto	
Schiere non allineate su strada		Artigianale				Edifici recenti in contrasto	
Edifici pluripiano allineati su strada		Attrezzature di quartiere					
Edifici pluripiano non allineati su strada		Attrezzature urbane					
Edifici unifamiliari/bifamiliari		Servizi privati di uso pubblico					
Edifici rurali		Agricolo					
Altro:		Altro:		●			

Trasformazioni subite		Accessori	
Ristrutturazione recente:		Box	
In fase di ristrutturazione		Depositi	
Ampliamenti recenti		Tettoie	
Sopraelevazioni		Altro:	
Superfetazioni			
Modificazione fronti:			

Note

Caratteristiche dei fronti

Paramento superficiale		Infissi		Stato di conservazione	
Intonaco rustico		Persiane		Buono	
Intonaco civile	●	Avvolgibili		Discreto	
Rivestimento: zoccolo in granito				Cattivo	●
Altro:		Serramenti		In fase di sistemazione	
Elementi decorativi: lesene intonacate, cornici, gronde e colonne		Legno	●		
		Plastica			
		Metallo:			

Note

Caratteristiche strutturali

Struttura portante		Copertura		Stato di conservazione	
Muratura	●	A falde con tegole a canale	●	Buono	
Travi - pilastri c.a.		A falde con tegole piane		Discreto	
		Copertura piana		Cattivo	●
				In fase di recupero	

Caratteristiche degli spazi aperti

Superfici permeabili	●	Superfici non permeabili		Giardini di pregio	
----------------------	---	--------------------------	--	--------------------	--

Fotografie



Isolato n. 1	Località: Via Chiesa	Identificazione edificio n° 5
--------------	----------------------	-------------------------------

Caratteristiche architettonico - funzionali

Tipologia	Destinazioni d'uso	Valore storico-architettonico		
Numero dei piani fuori terra: 2		PT	1°P	P2+
Corte unitaria	Residenziale	•	•	
Corte formata per aggregazione	Commerciale			
Schiere allineate su strada	Terziario			
Schiere non allineate su strada	Artigianale			
Edifici pluripiano allineati su strada	Attrezzature di quartiere			
Edifici pluripiano non allineati su strada	Attrezzature urbane			
Edifici unifamiliari/bifamiliari	Servizi privati di uso pubblico			
Edifici rurali	Agricolo			
Altro:	Altro:			

Trasformazioni subite	Accessori
Ristrutturazione recente:	Box
In fase di ristrutturazione	Depositi
Ampliamenti recenti	Tettoie
Sopraelevazioni	Altro:
Superfetazioni	
Modificazione fronti:	

Caratteristiche dei fronti

Paramento superficiale	Infissi	Stato di conservazione
Intonaco rustico	Persiane	Buono
Intonaco civile	Avvolgibili	Discreto
Rivestimento: zoccolo in granito	Serramenti	
Altro:	Legno	Cattivo
Elementi decorativi: lesene intonacate, cornici, gronde e colonne	Plastica	In fase di sistemazione
	Metallo:	Note

Caratteristiche strutturali

Struttura portante	Copertura	Stato di conservazione
Muratura	A falde con tegole a canale	Buono
Travi - pilastri c.a.	A falde con tegole piane	Discreto
	Copertura piana	Cattivo
		In fase di recupero

Caratteristiche degli spazi aperti

Superfici permeabili	Superfici non permeabili	Giardini di pregio
----------------------	--------------------------	--------------------

Fotografie



Isolato n. 1	Località: Via Chiesa	identificazione edificio n° 6
--------------	----------------------	-------------------------------

Caratteristiche architettonico - funzionali

Tipologia		Destinazioni d'uso				Valore storico-architettonico	
Numero dei piani fuori terra	2		PT	1°P	P2+	Edifici vincolati	
Corte unitaria	•	Residenziale	•	•		Edifici di pregio storico-architettonico	
Corte formata per aggregazione		Commerciale				Edifici del tessuto storico minore	•
Schiere allineate su strada		Terziario				Edifici recenti non in contrasto	
Schiere non allineate su strada		Artigianale				Edifici recenti in contrasto	
Edifici pluripiano allineati su strada	•	Attrezzature di quartiere					
Edifici pluripiano non allineati su strada		Attrezzature urbane					
Edifici unifamiliari/bifamiliari		Servizi privati di uso pubblico					
Edifici rurali		Agricolo					
Altro:		Altro:					

Trasformazioni subite		Accessori	
Ristrutturazione recente:		Box	
In fase di ristrutturazione		Depositi	
Ampliamenti recenti		Tettoie	
Sopraelevazioni		Altro:	
Superfetazioni			
Modificazione fronti:			

Note

Caratteristiche dei fronti

Paramento superficiale		Infissi		Stato di conservazione	
Intonaco rustico		Persiane	•	Buono	
Intonaco civile	•	Avvolgibili		Discreto	
Rivestimento: zoccolo in granito				Cattivo	•
Altro:		Serramenti		In fase di sistemazione	
Elementi decorativi: lesene intonacate, cornici, gronde e colonne		Legno	•		
		Plastica		Note	
		Metallo:			

Note

Caratteristiche strutturali

Struttura portante		Copertura		Stato di conservazione	
Muratura	•	A falde con tegole a canale	•	Buono	
Travi - pilastri c.a.		A falde con tegole piane		Discreto	
		Copertura piana		Cattivo	•
				In fase di recupero	

Caratteristiche degli spazi aperti

Superfici permeabili	•	Superfici non permeabili		Giardini di pregio	
----------------------	---	--------------------------	--	--------------------	--

Fotografie



Isolato n. 1	Località: Via Chiesa	Identificazione edificio n° 7
--------------	----------------------	-------------------------------

Caratteristiche architettonico - funzionali

Tipologia		Destinazioni d'uso				Valore storico-architettonico					
Numero dei piani fuori terra	2		PT	1°P	P2+	Edifici vincolati					
Corte unitaria	•	Residenziale	•	•		Edifici di pregio storico-architettonico					
Corte formata per aggregazione		Commerciale				Edifici del tessuto storico minore	•				
Schiere allineate su strada		Terziario				Edifici recenti non in contrasto					
Schiere non allineate su strada		Artigianale				Edifici recenti in contrasto					
Edifici pluripiano allineati su strada	•	Attrezzature di quartiere				<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Note</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="height: 100px;"></td> </tr> </tbody> </table>		Note			
Note											
Edifici pluripiano non allineati su strada		Attrezzature urbane									
Edifici unifamiliari/bifamiliari		Servizi privati di uso pubblico									
Edifici rurali		Agricolo									
Altro:		Altro:									
Trasformazioni subite		Accessori									
Ristrutturazione recente:		Box									
In fase di ristrutturazione		Depositi									
Ampliamenti recenti		Tettoie									
Sopraelevazioni		Altro:									
Superfetazioni											
Modificazione fronti:											

Caratteristiche dei fronti

Paramento superficiale		Infissi		Stato di conservazione					
Intonaco rustico		Persiane	•	Buono					
Intonaco civile	•	Avvolgibili		Discreto	•				
Rivestimento: zoccolo in granito		Serramenti		Cattivo					
Altro: zoccolo in serizzo	•	Legno	•	In fase di sistemazione					
Elementi decorativi: lesene intonacate, cornici, gronde e colonne		Plastica		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Note</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="height: 20px;"></td> </tr> </tbody> </table>		Note			
Note									
		Metallo:							

Caratteristiche strutturali

Struttura portante		Copertura		Stato di conservazione	
Muratura	•	A falde con tegole a canale	•	Buono	
Travi - pilastri c.a.		A falde con tegole piane		Discreto	•
		Copertura piana		Cattivo	
				In fase di recupero	

Caratteristiche degli spazi aperti

Superfici permeabili	•	Superfici non permeabili		Giardini di pregio	
----------------------	---	--------------------------	--	--------------------	--

Fotografie



Isolato . 1	Località: Via Chiesa	Identificazione edificio n° 8
-------------	----------------------	-------------------------------

Caratteristiche architettonico - funzionali

Tipologia		Destinazioni d'uso				Valore storico-architettonico	
Numero dei piani fuori terra	2		PT	1°P	P2+	Edifici vincolati	
Corte unitaria	•	Residenziale	•	•		Edifici di pregio storico-architettonico	
Corte formata per aggregazione		Commerciale				Edifici del tessuto storico minore	•
Schiere allineate su strada		Terziario				Edifici recenti non in contrasto	
Schiere non allineate su strada		Artigianale				Edifici recenti in contrasto	
Edifici pluripiano allineati su strada	•	Attrezzature di quartiere					
Edifici pluripiano non allineati su strada		Attrezzature urbane					
Edifici unifamiliari/bifamiliari		Servizi privati di uso pubblico					
Edifici rurali		Agricolo					
Altro:		Altro:					

Trasformazioni subite		Accessori	
Ristrutturazione recente:		Box	
In fase di ristrutturazione		Depositi	
Ampliamenti recenti		Tettoie	
Sopraelevazioni		Altro:	
Superfetazioni			
Modificazione fronti:			

Note

Caratteristiche dei fronti

Paramento superficiale		Infissi		Stato di conservazione	
Intonaco rustico		Persiane	•	Buono	
Intonaco civile	•	Avvolgibili		Discreto	
Rivestimento: zoccolo in granito				Cattivo	•
Altro:		Serramenti		In fase di sistemazione	
Elementi decorativi: lesene intonacate, cornici, gronde e colonne		Legno	•		
		Plastica			
		Metallo:			

Note

Caratteristiche strutturali

Struttura portante		Copertura		Stato di conservazione	
Muratura	•	A falde con tegole a canale	•	Buono	
Travi - pilastri c.a.		A falde con tegole piane		Discreto	
		Copertura piana		Cattivo	•
				In fase di recupero	

Caratteristiche degli spazi aperti

Superfici permeabili	•	Superfici non permeabili		Giardini di pregio	
----------------------	---	--------------------------	--	--------------------	--

Fotografie



Isolato n. 1	Località: Via Chiesa	Identificazione edificio n° 9
--------------	----------------------	-------------------------------

Caratteristiche architettonico - funzionali

Tipologia		Destinazioni d'uso				Valore storico-architettonico	
Numero dei piani fuori terra	2		PT	1°P	P2+	Edifici vincolati	
Corte unitaria	●	Residenziale	●	●		Edifici di pregio storico-architettonico	
Corte formata per aggregazione		Commerciale				Edifici del tessuto storico minore	●
Schiere allineate su strada		Terziario				Edifici recenti non in contrasto	
Schiere non allineate su strada		Artigianale				Edifici recenti in contrasto	
Edifici pluripiano allineati su strada	●	Attrezzature di quartiere					
Edifici pluripiano non allineati su strada		Attrezzature urbane					
Edifici unifamiliari/bifamiliari		Servizi privati di uso pubblico					
Edifici rurali		Agricolo					
Altro:		Altro:					

Trasformazioni subite		Accessori			
Ristrutturazione recente:	●	Box			
In fase di ristrutturazione		Depositi			
Ampliamenti recenti		Tettoie			
Sopraelevazioni		Altro:			
Superfetazioni					
Modificazione fronti:					

Note	

Caratteristiche dei fronti

Paramento superficiale		Infissi		Stato di conservazione	
Intonaco rustico		Persiane	●	Buono	
Intonaco civile	●	Avvolgibili		Discreto	●
Rivestimento: zoccolo in granito				Cattivo	
Altro: zoccolo in serizzo	●	Serramenti		In fase di sistemazione	
Elementi decorativi: lesene intonacate, cornici, gronde e colonne		Legno	●		
		Plastica			
		Metallo:			

Note	

Caratteristiche strutturali

Struttura portante		Copertura		Stato di conservazione	
Muratura	●	A falde con tegole a canale	●	Buono	
Travi - pilastri c.a.		A falde con tegole piane		Discreto	●
		Copertura piana		Cattivo	
				In fase di recupero	

Caratteristiche degli spazi aperti

Superfici permeabili	●	Superfici non permeabili		Giardini di pregio	
----------------------	---	--------------------------	--	--------------------	--

Fotografie



Isolato n. 1	Località: Via Chiesa	Identificazione edificio n° 10
--------------	----------------------	--------------------------------

Caratteristiche architettonico - funzionali

Tipologia		Destinazioni d'uso				Valore storico-architettonico	
Numero dei piani fuori terra	2		PT	1°P	P2+	Edifici vincolati	
Corte unitaria	●	Residenziale	●	●		Edifici di pregio storico-architettonico	
Corte formata per aggregazione		Commerciale				Edifici del tessuto storico minore	●
Schiere allineate su strada		Terziario				Edifici recenti non in contrasto	
Schiere non allineate su strada		Artigianale				Edifici recenti in contrasto	
Edifici pluripiano allineati su strada		Attrezzature di quartiere					
Edifici pluripiano non allineati su strada		Attrezzature urbane					
Edifici unifamiliari/bifamiliari		Servizi privati di uso pubblico					
Edifici rurali		Agricolo					
Altro:		Altro:					

Trasformazioni subite		Accessori	
Ristrutturazione recente:	●	Box	
In fase di ristrutturazione		Depositi	
Ampliamenti recenti		Tettoie	
Sopraelevazioni		Altro:	
Superfettazioni			
Modificazione fronti:			

Note

Caratteristiche dei fronti

Paramento superficiale		Infissi		Stato di conservazione	
Intonaco rustico		Persiane	●	Buono	●
Intonaco civile	●	Avvolgibili		Discreto	
Rivestimento: zoccolo in granito				Cattivo	
Altro:		Serramenti		In fase di sistemazione	
Elementi decorativi: lesene intonacate, cornici, gronde e colonne		Legno	●		
		Plastica		Note	
		Metallo:			

Caratteristiche strutturali

Struttura portante		Copertura		Stato di conservazione	
Muratura	●	A falde con tegole a canale	●	Buono	●
Travi - pilastri c.a.		A falde con tegole piane		Discreto	
		Copertura piana		Cattivo	
				In fase di recupero	

Caratteristiche degli spazi aperti

Superfici permeabili	●	Superfici non permeabili		Giardini di pregio	
----------------------	---	--------------------------	--	--------------------	--

Fotografie



Isolato n. 1	Località: Via Chiesa	Identificazione edificio n° 11
--------------	----------------------	--------------------------------

Caratteristiche architettonico - funzionali

Tipologia		Destinazioni d'uso				Valore storico-architettonico	
Numero dei piani fuori terra	2		PT	1°P	P2+	Edifici vincolati	
Corte unitaria	•	Residenziale	•	•		Edifici di pregio storico-architettonico	
Corte formata per aggregazione		Commerciale				Edifici del tessuto storico minore	•
Schiere allineate su strada		Terziario				Edifici recenti non in contrasto	
Schiere non allineate su strada		Artigianale				Edifici recenti in contrasto	
Edifici pluripiano allineati su strada	•	Attrezzature di quartiere					
Edifici pluripiano non allineati su strada		Attrezzature urbane					
Edifici unifamiliari/bifamiliari		Servizi privati di uso pubblico					
Edifici rurali		Agricolo					
Altro:		Altro:					

Trasformazioni subite		Accessori	
Ristrutturazione recente:		Box	
In fase di ristrutturazione		Depositi	
Ampliamenti recenti		Tettoie	
Sopraelevazioni		Altro:	
Superfetazioni			
Modificazione fronti:			

Note

Caratteristiche dei fronti

Paramento superficiale		Infissi		Stato di conservazione	
Intonaco rustico		Persiane	•	Buono	
Intonaco civile	•	Avvolgibili	•	Discreto	•
Rivestimento: zoccolo in granito				Cattivo	
Altro: zoccolo in serizzo	•	Serramenti		In fase di sistemazione	
Elementi decorativi: lesene intonacate, cornici, gronde e colonne		Legno	•		
		Plastica		Note	
		Metallo:			

Caratteristiche strutturali

Struttura portante		Copertura		Stato di conservazione	
Muratura	•	A falde con tegole a canale	•	Buono	
Travi - pilastri c.a.		A falde con tegole piane		Discreto	•
		Copertura piana		Cattivo	
				In fase di recupero	

Caratteristiche degli spazi aperti

Superfici permeabili	•	Superfici non permeabili		Giardini di pregio	
----------------------	---	--------------------------	--	--------------------	--

Fotografie



Isolato n. 2	Località: Piazza Roma	Identificazione edificio n° 1
--------------	-----------------------	-------------------------------

Caratteristiche architettonico - funzionali

Tipologia		Destinazioni d'uso				Valore storico-architettonico	
Numero dei piani fuori terra	2		PT	1°P	P2+	Edifici vincolati	
Corte unitaria		Residenziale	•	•		Edifici di pregio storico-architettonico	
Corte formata per aggregazione		Commerciale				Edifici del tessuto storico minore	•
Schiere allineate su strada		Terziario				Edifici recenti non in contrasto	
Schiere non allineate su strada		Artigianale				Edifici recenti in contrasto	
Edifici pluripiano allineati su strada	•	Attrezzature di quartiere					
Edifici pluripiano non allineati su strada		Attrezzature urbane					
Edifici unifamiliari/bifamiliari		Servizi privati di uso pubblico					
Edifici rurali		Agricolo					
Altro:		Altro:					

Trasformazioni subite		Accessori	
Ristrutturazione recente:		Box	
In fase di ristrutturazione		Depositi	
Ampliamenti recenti		Tettoie	
Sopraelevazioni		Altro:	
Superfetazioni			
Modificazione fronti:			

Note

Caratteristiche dei fronti

Paramento superficiale		Infissi		Stato di conservazione	
Intonaco rustico		Persiane		Buono	
Intonaco civile	•	Avvolgibili	•	Discreto	•
Rivestimento: zoccolo in granito				Cattivo	
Altro: zoccolo in serizzo	•	Serramenti		In fase di sistemazione	
Elementi decorativi: lesene intonacate, cornici, gronde e colonne		Legno	•		
		Plastica			
		Metallo:			

Note

Caratteristiche strutturali

Struttura portante		Copertura		Stato di conservazione	
Muratura	•	A falde con tegole a canale	•	Buono	
Travi - pilastri c.a.		A falde con tegole piane		Discreto	•
		Copertura piana		Cattivo	
				In fase di recupero	

Caratteristiche degli spazi aperti

Superfici permeabili	•	Superfici non permeabili		Giardini di pregio	
----------------------	---	--------------------------	--	--------------------	--

Fotografie



Isolato n. 2	Località: Piazza Roma	Identificazione edificio n° 2
--------------	-----------------------	-------------------------------

Caratteristiche architettonico - funzionali

Tipologia		Destinazioni d'uso				Valore storico-architettonico	
Numero dei piani fuori terra	2		PT	1°P	P2+	Edifici vincolati	
Corte unitaria		Residenziale		•		Edifici di pregio storico-architettonico	
Corte formata per aggregazione		Commerciale	•			Edifici del tessuto storico minore	•
Schiere allineate su strada		Terziario				Edifici recenti non in contrasto	
Schiere non allineate su strada		Artigianale				Edifici recenti in contrasto	
Edifici pluripiano allineati su strada	•	Attrezzature di quartiere					
Edifici pluripiano non allineati su strada		Attrezzature urbane					
Edifici unifamiliari/bifamiliari		Servizi privati di uso pubblico					
Edifici rurali		Agricolo					
Altro:		Altro:					

Trasformazioni subite		Accessori	
Ristrutturazione recente:		Box	
In fase di ristrutturazione		Depositi	
Ampliamenti recenti		Tettoie	
Sopraelevazioni		Altro:	
Superfetazioni			
Modificazione fronti:			

Note	

Caratteristiche dei fronti

Paramento superficiale		Infissi		Stato di conservazione	
Intonaco rustico		Persiane		Buono	
Intonaco civile	•	Avvolgibili	•	Discreto	•
Rivestimento: zoccolo in granito				Cattivo	
Altro: zoccolo in serizzo	•	Serramenti		In fase di sistemazione	
Elementi decorativi: lesene intonacate, cornici, gronde e colonne		Legno	•		
		Plastica			
		Metallo:	•		

Note	

Caratteristiche strutturali

Struttura portante		Copertura		Stato di conservazione	
Muratura	•	A falde con tegole a canale	•	Buono	
Travi - pilastri c.a.		A falde con tegole piane		Discreto	•
		Copertura piana		Cattivo	
				In fase di recupero	

Caratteristiche degli spazi aperti

Superfici permeabili	•	Superfici non permeabili		Giardini di pregio	
----------------------	---	--------------------------	--	--------------------	--

Fotografie



Isolato n. 2	Località: Piazza Roma	Identificazione edificio n° 3
--------------	-----------------------	-------------------------------

Caratteristiche architettonico - funzionali

Tipologia		Destinazioni d'uso				Valore storico-architettonico					
Numero dei piani fuori terra	2		PT	1°P	P2+	Edifici vincolati					
Corte unitaria		Residenziale	•	•		Edifici di pregio storico-architettonico					
Corte formata per aggregazione		Commerciale				Edifici del tessuto storico minore	•				
Schiere allineate su strada		Terziario				Edifici recenti non in contrasto					
Schiere non allineate su strada		Artigianale				Edifici recenti in contrasto					
Edifici pluripiano allineati su strada	•	Attrezzature di quartiere				<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Note</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="height: 100px;"></td> </tr> </tbody> </table>		Note			
Note											
Edifici pluripiano non allineati su strada		Attrezzature urbane									
Edifici unifamiliari/bifamiliari		Servizi privati di uso pubblico									
Edifici rurali		Agricolo									
Altro:		Altro:									

Trasformazioni subite		Accessori	
Ristrutturazione recente:		Box	
In fase di ristrutturazione		Depositi	
Ampliamenti recenti		Tettoie	
Sopraelevazioni		Altro:	
Superfetazioni			
Modificazione fronti:			

Caratteristiche dei fronti

Paramento superficiale		Infissi		Stato di conservazione					
Intonaco rustico		Persiane		Buono					
Intonaco civile	•	Avvolgibili		Discreto	•				
Rivestimento: zoccolo in granito		Serramenti		Cattivo					
Altro: zoccolo in serizzo	•	Legno	•	In fase di sistemazione					
Elementi decorativi: lesene intonacate, cornici, gronde e colonne		Plastica		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Note</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="height: 20px;"></td> </tr> </tbody> </table>		Note			
Note									
		Metallo:							

Caratteristiche strutturali

Struttura portante		Copertura		Stato di conservazione	
Muratura	•	A falde con tegole a canale	•	Buono	
Travi - pilastri c.a.		A falde con tegole piane		Discreto	•
		Copertura piana		Cattivo	
				In fase di recupero	

Caratteristiche degli spazi aperti

Superfici permeabili		Superfici non permeabili	•	Giardini di pregio	
----------------------	--	--------------------------	---	--------------------	--

Fotografie



Isolato n. 3	Località: Via Lambro - Via Morivione	Identificazione edificio n° 1
--------------	--------------------------------------	-------------------------------

Caratteristiche architettonico - funzionali

Tipologia		Destinazioni d'uso				Valore storico-architettonico	
Numero dei piani fuori terra	3		PT	1°P	P2+	Edifici vincolati	
Corte unitaria	•	Residenziale		•	•	Edifici di pregio storico-architettonico	
Corte formata per aggregazione		Commerciale				Edifici del tessuto storico minore	•
Schiere allineate su strada		Terziario				Edifici recenti non in contrasto	
Schiere non allineate su strada		Artigianale		•		Edifici recenti in contrasto	
Edifici pluripiano allineati su strada	•	Attrezzature di quartiere					
Edifici pluripiano non allineati su strada		Attrezzature urbane					
Edifici unifamiliari/bifamiliari		Servizi privati di uso pubblico					
Edifici rurali		Agricolo					
Altro:		Altro:					

Trasformazioni subite		Accessori	
Ristrutturazione recente:		Box	
In fase di ristrutturazione		Depositi	•
Ampliamenti recenti		Tettoie	•
Sopraelevazioni		Altro:	
Superfetazioni			
Modificazione fronti:			

Note

Caratteristiche dei fronti

Paramento superficiale		Infissi		Stato di conservazione	
Intonaco rustico		Persiane		Buono	
Intonaco civile	•	Avvolgibili		Discreto	
Rivestimento: zoccolo in granito				Cattivo	•
Altro:				In fase di sistemazione	
Elementi decorativi: lesene intonacate, cornici, gronde e colonne					

Serramenti		Note	
Legno	•		
Plastica			
Metallo:			

Caratteristiche strutturali

Struttura portante		Copertura		Stato di conservazione	
Muratura	•	A falde con tegole a canale	•	Buono	
Travi - pilastri c.a.		A falde con tegole piane		Discreto	
		Copertura piana		Cattivo	•
				In fase di recupero	

Caratteristiche degli spazi aperti

Superfici permeabili		Superfici non permeabili	•	Giardini di pregio	
----------------------	--	--------------------------	---	--------------------	--

Fotografie



Isolato n. 3	Località: Via Lambro	Identificazione edificio n° 2
--------------	----------------------	-------------------------------

Caratteristiche architettonico - funzionali

Tipologia		Destinazioni d'uso			Valore storico-architettonico	
Numero dei piani fuori terra	2 e 3		PT	1°P	P2+	Edifici vincolati
Corte unitaria	•	Residenziale		•	•	Edifici di pregio storico-architettonico
Corte formata per aggregazione		Commerciale	•			Edifici del tessuto storico minore
Schiere allineate su strada		Terziario				Edifici recenti non in contrasto
Schiere non allineate su strada		Artigianale				Edifici recenti in contrasto
Edifici pluripiano allineati su strada	•	Attrezzature di quartiere				
Edifici pluripiano non allineati su strada		Attrezzature urbane				
Edifici unifamiliari/bifamiliari		Servizi privati di uso pubblico				
Edifici rurali		Agricolo				
Altro:		Altro:				

Trasformazioni subite		Accessori	
Ristrutturazione recente:	•	Box	•
In fase di ristrutturazione		Depositi	
Ampliamenti recenti		Tettoie	
Sopraelevazioni		Altro:	
Superfetazioni			
Modificazione fronti:			

Note

Caratteristiche dei fronti

Paramento superficiale		Infissi			Stato di conservazione	
Intonaco rustico		Persiane		•	Buono	•
Intonaco civile	•	Avvolgibili			Discreto	
Rivestimento: zoccolo in granito		Serramenti			Cattivo	
Altro: zoccolo in serizzo	•	Legno		•	In fase di sistemazione	
Elementi decorativi: lesene intonacate, cornici, gronde e colonne	•	Plastica			Note	
		Metallo:				

Caratteristiche strutturali

Struttura portante		Copertura			Stato di conservazione	
Muratura	•	A falde con tegole a canale		•	Buono	•
Travi - pilastri c.a.		A falde con tegole piane			Discreto	
		Copertura piana			Cattivo	
					In fase di recupero	

Caratteristiche degli spazi aperti

Superfici permeabili		Superfici non permeabili	•	Giardini di pregio	
----------------------	--	--------------------------	---	--------------------	--

Fotografie



Isolato n. 3	Località: Via Lambro - Via Morivione	Identificazione edificio n° 3
--------------	--------------------------------------	-------------------------------

Caratteristiche architettonico - funzionali

Tipologia		Destinazioni d'uso				Valore storico-architettonico	
Numero dei piani fuori terra	3		PT	1°P	P2+	Edifici vincolati	
Corte unitaria	•	Residenziale	•	•	•	Edifici di pregio storico-architettonico	
Corte formata per aggregazione		Commerciale				Edifici del tessuto storico minore	•
Schiere allineate su strada		Terziario				Edifici recenti non in contrasto	
Schiere non allineate su strada		Artigianale				Edifici recenti in contrasto	
Edifici pluripiano allineati su strada	•	Attrezzature di quartiere					
Edifici pluripiano non allineati su strada		Attrezzature urbane					
Edifici unifamiliari/bifamiliari		Servizi privati di uso pubblico					
Edifici rurali		Agricolo					
Altro:		Altro:					

Trasformazioni subite		Accessori	
Ristrutturazione recente:	•	Box	
In fase di ristrutturazione		Depositi	
Ampliamenti recenti		Tettoie	
Sopraelevazioni		Altro:	
Superfetazioni			
Modificazione fronti:			

Note

Caratteristiche dei fronti

Paramento superficiale		Infissi		Stato di conservazione	
Intonaco rustico		Persiane	•	Buono	•
Intonaco civile	•	Avvolgibili		Discreto	
Rivestimento: zoccolo in granito				Cattivo	
Altro:		Serramenti		In fase di sistemazione	
Elementi decorativi: lesene intonacate, cornici, gronde e colonne		Legno	•		
		Plastica			
		Metallo:			

Note

Caratteristiche strutturali

Struttura portante		Copertura		Stato di conservazione	
Muratura	•	A falde con tegole a canale	•	Buono	•
Travi - pilastri c.a.		A falde con tegole piane		Discreto	
		Copertura piana		Cattivo	
				In fase di recupero	

Caratteristiche degli spazi aperti

Superfici permeabili		Superfici non permeabili	•	Giardini di pregio	
----------------------	--	--------------------------	---	--------------------	--

Fotografie



Isolato n. 4	Località: Via Lambro	Identificazione edificio n° 1
--------------	----------------------	-------------------------------

Caratteristiche architettonico - funzionali

Tipologia	Destinazioni d'uso	Valore storico-architettonico
Numero dei piani fuori terra 2	Residenziale	Edifici vincolati
Corte unitaria •	Commerciale	Edifici di pregio storico-architettonico
Corte formata per aggregazione	Terziario	Edifici del tessuto storico minore •
Schiere allineate su strada	Artigianale	Edifici recenti non in contrasto
Schiere non allineate su strada	Attrezzature di quartiere	Edifici recenti in contrasto
Edifici pluripiano allineati su strada	Attrezzature urbane	
Edifici pluripiano non allineati su strada	Servizi privati di uso pubblico	
Edifici unifamiliari/bifamiliari	Agricolo	
Edifici rurali	Altro: • •	
Altro:		

Trasformazioni subite	Accessori
Ristrutturazione recente:	Box
In fase di ristrutturazione	Depositi
Ampliamenti recenti	Tettoie
Sopraelevazioni	Altro:
Superfetazioni	
Modificazione fronti:	

Caratteristiche dei fronti

Paramento superficiale	Infissi	Stato di conservazione
Intonaco rustico	Persiane	Buono
Intonaco civile •	Avvolgibili	Discreto
Rivestimento: zoccolo in granito	Serramenti	Cattivo •
Altro:	Legno	In fase di sistemazione
Elementi decorativi: lesene intonacate, cornici, gronde e colonne	Plastica	Note
	Metallo:	

Caratteristiche strutturali

Struttura portante	Copertura	Stato di conservazione
Muratura •	A falde con tegole a canale •	Buono
Travi - pilastri c.a.	A falde con tegole piane	Discreto
	Copertura piana	Cattivo •
		In fase di recupero

Caratteristiche degli spazi aperti

Superfici permeabili •	Superfici non permeabili	Giardini di pregio
-------------------------------	--------------------------	--------------------

Fotografie



Isolato n. 4	Località: Via Lambro	Identificazione edificio n. 2
--------------	----------------------	-------------------------------

Caratteristiche architettonico - funzionali

Tipologia		Destinazioni d'uso			Valore storico-architettonico		
Numero dei piani fuori terra	2 e 3		PT	1°P	P2+	Edifici vincolati	
Corte unitaria	●	Residenziale	●	●	●	Edifici di pregio storico-architettonico	
Corte formata per aggregazione		Commerciale				Edifici del tessuto storico minore	●
Schiere allineate su strada		Terziario				Edifici recenti non in contrasto	
Schiere non allineate su strada		Artigianale				Edifici recenti in contrasto	
Edifici pluripiano allineati su strada	●	Attrezzature di quartiere					
Edifici pluripiano non allineati su strada		Attrezzature urbane					
Edifici unifamiliari/bifamiliari		Servizi privati di uso pubblico					
Edifici rurali		Agricolo					
Altro:		Altro:					

Trasformazioni subite		Accessori	
Ristrutturazione recente:		Box	
In fase di ristrutturazione		Depositi	
Ampliamenti recenti		Tettoie	
Sopraelevazioni		Altro:	
Superfetazioni			
Modificazione fronti:			

Note	

Caratteristiche dei fronti

Paramento superficiale		Infissi		Stato di conservazione	
Intonaco rustico		Persiane		Buono	
Intonaco civile	●	Avvolgibili	●	Discreto	●
Rivestimento: zoccolo in granito				Cattivo	
Altro:		Serramenti		In fase di sistemazione	
Elementi decorativi: lesene intonacate, cornici, gronde e colonne		Legno	●		
		Plastica			
		Metallo:			

Note	

Caratteristiche strutturali

Struttura portante		Copertura		Stato di conservazione	
Muratura	●	A falde con tegole a canale	●	Buono	
Travi - pilastri c.a.		A falde con tegole piane		Discreto	●
		Copertura piana		Cattivo	
				In fase di recupero	

Caratteristiche degli spazi aperti

Superfici permeabili	●	Superfici non permeabili		Giardini di pregio	
----------------------	---	--------------------------	--	--------------------	--

Fotografie



Isolato n. 4	Località: Via Lambro	Identificazione edificio n° 3
--------------	----------------------	-------------------------------

Caratteristiche architettonico - funzionali

Tipologia		Destinazioni d'uso				Valore storico-architettonico	
Numero dei piani fuori terra	2		PT	1°P	P2+	Edifici vincolati	
Corte unitaria	●	Residenziale	●	●		Edifici di pregio storico-architettonico	
Corte formata per aggregazione		Commerciale				Edifici del tessuto storico minore	●
Schiere allineate su strada		Terziario				Edifici recenti non in contrasto	
Schiere non allineate su strada		Artigianale				Edifici recenti in contrasto	
Edifici pluripiano allineati su strada		Attrezzature di quartiere					
Edifici pluripiano non allineati su strada		Attrezzature urbane					
Edifici unifamiliari/bifamiliari		Servizi privati di uso pubblico					
Edifici rurali		Agricolo					
Altro:		Altro:					

Trasformazioni subite		Accessori	
Ristrutturazione recente:		Box	
In fase di ristrutturazione		Depositi	
Ampliamenti recenti		Tettoie	
Sopraelevazioni		Altro:	
Superfetazioni			
Modificazione fronti:			

Note	

Caratteristiche dei fronti

Paramento superficiale		Infissi		Stato di conservazione	
Intonaco rustico		Persiane	●	Buono	
Intonaco civile	●	Avvolgibili		Discreto	
Rivestimento: zoccolo in granito				Cattivo	●
Altro:		Serramenti		In fase di sistemazione	
Elementi decorativi: lesene intonacate, cornici, gronde e colonne		Legno	●		
		Plastica			
		Metallo:			

Note	

Caratteristiche strutturali

Struttura portante		Copertura		Stato di conservazione	
Muratura	●	A falde con tegole a canale	●	Buono	
Travi - pilastri c.a.		A falde con tegole piane		Discreto	
		Copertura piana		Cattivo	●
				In fase di recupero	

Caratteristiche degli spazi aperti

Superfici permeabili	●	Superfici non permeabili		Giardini di pregio	
----------------------	---	--------------------------	--	--------------------	--

Fotografie



Isolato n. 4	Località: Via Lambro	Identificazione edificio n° 4
--------------	----------------------	-------------------------------

Caratteristiche architettonico - funzionali

Tipologia		Destinazioni d'uso			Valore storico-architettonico		
Numero dei piani fuori terra	2 e 3		PT	1°P	P2+	Edifici vincolati	
Corte unitaria	•	Residenziale	•	•	•	Edifici di pregio storico-architettonico	
Corte formata per aggregazione		Commerciale				Edifici del tessuto storico minore	•
Schiere allineate su strada	•	Terziario				Edifici recenti non in contrasto	
Schiere non allineate su strada		Artigianale				Edifici recenti in contrasto	
Edifici pluripiano allineati su strada		Attrezzature di quartiere					
Edifici pluripiano non allineati su strada		Attrezzature urbane					
Edifici unifamiliari/bifamiliari		Servizi privati di uso pubblico					
Edifici rurali		Agricolo					
Altro:		Altro:					

Trasformazioni subite		Accessori	
Ristrutturazione recente:		Box	
In fase di ristrutturazione		Depositi	
Ampliamenti recenti		Tettoie	
Sopraelevazioni		Altro:	
Superfettazioni			
Modificazione fronti:			

Note

Caratteristiche dei fronti

Paramento superficiale		Infissi		Stato di conservazione	
Intonaco rustico		Persiane		Buono	
Intonaco civile	•	Avvolgibili		Discreto	•
Rivestimento: zoccolo in granito				Cattivo	
Altro:		Serramenti		In fase di sistemazione	
Elementi decorativi: lesene intonacate, cornici, gronde e colonne		Legno	•		
		Plastica			
		Metallo:			

Note

Caratteristiche strutturali

Struttura portante		Copertura		Stato di conservazione	
Muratura	•	A falde con tegole a canale	•	Buono	
Travi - pilastri c.a.		A falde con tegole piane		Discreto	•
		Copertura piana		Cattivo	
				In fase di recupero	

Caratteristiche degli spazi aperti

Superfici permeabili	•	Superfici non permeabili		Giardini di pregio	
----------------------	---	--------------------------	--	--------------------	--

Fotografie



Isolato n. 4	Località: Via Lambro	Identificazione edificio n° 5
--------------	----------------------	-------------------------------

Caratteristiche architettonico - funzionali

Tipologia		Destinazioni d'uso				Valore storico-architettonico	
Numero dei piani fuori terra	2		PT	1°P	P2+	Edifici vincolati	
Corte unitaria	•	Residenziale	•	•		Edifici di pregio storico-architettonico	
Corte formata per aggregazione		Commerciale				Edifici del tessuto storico minore	•
Schiere allineate su strada		Terziario				Edifici recenti non in contrasto	
Schiere non allineate su strada		Artigianale				Edifici recenti in contrasto	
Edifici pluripiano allineati su strada	•	Attrezzature di quartiere					
Edifici pluripiano non allineati su strada		Attrezzature urbane					
Edifici unifamiliari/bifamiliari		Servizi privati di uso pubblico					
Edifici rurali		Agricolo					
Altro:		Altro:					

Note

Trasformazioni subite		Accessori	
Ristrutturazione recente:		Box	
In fase di ristrutturazione		Depositi	
Ampliamenti recenti		Tettoie	
Sopraelevazioni		Altro:	
Superfetazioni			
Modificazione fronti:			

Caratteristiche dei fronti

Paramento superficiale		Infissi		Stato di conservazione	
Intonaco rustico		Persiane	•	Buono	
Intonaco civile	•	Avvolgibili		Discreto	
Rivestimento: zoccolo in granito				Cattivo	•
Altro:				In fase di sistemazione	
Elementi decorativi: lesene intonacate, cornici, gronde e colonne					

Serramenti	
Legno	•
Plastica	
Metallo:	

Note

Caratteristiche strutturali

Struttura portante		Copertura		Stato di conservazione	
Muratura	•	A falde con tegole a canale	•	Buono	
Travi - pilastri c.a.		A falde con tegole piane		Discreto	
		Copertura piana		Cattivo	•
				In fase di recupero	

Caratteristiche degli spazi aperti

Superfici permeabili	•	Superfici non permeabili		Giardini di pregio	
----------------------	---	--------------------------	--	--------------------	--

Fotografie



Isolato n. 4	Località: Via Lambro	Identificazione edificio n° 6
--------------	----------------------	-------------------------------

Caratteristiche architettonico - funzionali

Tipologia		Destinazioni d'uso				Valore storico-architettonico	
Numero dei piani fuori terra	2		PT	1°P	P2+	Edifici vincolati	
Corte unitaria	●	Residenziale	●	●		Edifici di pregio storico-architettonico	
Corte formata per aggregazione		Commerciale				Edifici del tessuto storico minore	●
Schiere allineate su strada		Terziario				Edifici recenti non in contrasto	
Schiere non allineate su strada		Artigianale				Edifici recenti in contrasto	
Edifici pluripiano allineati su strada	●	Attrezzature di quartiere					
Edifici pluripiano non allineati su strada		Attrezzature urbane					
Edifici unifamiliari/bifamiliari		Servizi privati di uso pubblico					
Edifici rurali		Agricolo					
Altro:		Altro:					

Trasformazioni subite		Accessori	
Ristrutturazione recente:		Box	
In fase di ristrutturazione		Depositi	
Ampliamenti recenti		Tettoie	
Sopraelevazioni		Altro:	
Superfetazioni			
Modificazione fronti:			

Caratteristiche dei fronti

Paramento superficiale		Infissi		Stato di conservazione	
Intonaco rustico		Persiane	●	Buono	
Intonaco civile	●	Avvolgibili		Discreto	
Rivestimento: zoccolo in granito				Cattivo	●
Altro:		Serramenti		In fase di sistemazione	
Elementi decorativi: lesene intonacate, cornici, gronde e colonne		Legno	●		
		Plastica		Note	
		Metallo:			

Caratteristiche strutturali

Struttura portante		Copertura		Stato di conservazione	
Muratura	●	A falde con tegole a canale	●	Buono	
Travi - pilastri c.a.		A falde con tegole piane		Discreto	
		Copertura piana		Cattivo	●
				In fase di recupero	

Caratteristiche degli spazi aperti

Superfici permeabili	●	Superfici non permeabili		Giardini di pregio	
----------------------	---	--------------------------	--	--------------------	--

Fotografie



Isolato n. 4	Località: Via Lambro	Identificazione edificio n° 7
--------------	----------------------	-------------------------------

Caratteristiche architettonico - funzionali

Tipologia		Destinazioni d'uso				Valore storico-architettonico	
Numero dei piani fuori terra	2		PT	1°P	P2+	Edifici vincolati	
Corte unitaria	●	Residenziale	●	●		Edifici di pregio storico-architettonico	
Corte formata per aggregazione		Commerciale				Edifici del tessuto storico minore	●
Schiere allineate su strada		Terziario				Edifici recenti non in contrasto	
Schiere non allineate su strada		Artigianale				Edifici recenti in contrasto	
Edifici pluripiano allineati su strada	●	Attrezzature di quartiere					
Edifici pluripiano non allineati su strada		Attrezzature urbane					
Edifici unifamiliari/bifamiliari		Servizi privati di uso pubblico					
Edifici rurali		Agricolo					
Altro:		Altro:					

Trasformazioni subite		Accessori	
Ristrutturazione recente:		Box	
In fase di ristrutturazione		Depositi	
Ampliamenti recenti		Tettoie	
Sopraelevazioni		Altro:	
Superfetazioni			
Modificazione fronti:			

Caratteristiche dei fronti

Paramento superficiale		Infissi		Stato di conservazione	
Intonaco rustico		Persiane	●	Buono	
Intonaco civile	●	Avvolgibili		Discreto	
Rivestimento: zoccolo in granito				Cattivo	●
Altro:		Serramenti		In fase di sistemazione	
Elementi decorativi: lesene intonacate, cornici, gronde e colonne		Legno	●		
		Plastica		Note	
		Metallo:			

Caratteristiche strutturali

Struttura portante		Copertura		Stato di conservazione	
Muratura	●	A falde con tegole a canale	●	Buono	
Travi - pilastri c.a.		A falde con tegole piane		Discreto	
		Copertura piana		Cattivo	●
				In fase di recupero	

Caratteristiche degli spazi aperti

Superfici permeabili	●	Superfici non permeabili		Giardini di pregio	
----------------------	---	--------------------------	--	--------------------	--

Fotografie



Isolato n. 4	Località: Via Lambro	Identificazione edificio n° 8
--------------	----------------------	-------------------------------

Caratteristiche architettonico - funzionali

Tipologia		Destinazioni d'uso				Valore storico-architettonico	
Numero dei piani fuori terra	1		PT	1°P	P2+	Edifici vincolati	
Corte unitaria	●	Residenziale	●			Edifici di pregio storico-architettonico	
Corte formata per aggregazione		Commerciale				Edifici del tessuto storico minore	●
Schiere allineate su strada		Terziario				Edifici recenti non in contrasto	
Schiere non allineate su strada		Artigianale				Edifici recenti in contrasto	
Edifici pluripiano allineati su strada		Attrezzature di quartiere					
Edifici pluripiano non allineati su strada		Attrezzature urbane					
Edifici unifamiliari/bifamiliari		Servizi privati di uso pubblico					
Edifici rurali		Agricolo					
Altro:		Altro:					

Trasformazioni subite		Accessori	
Ristrutturazione recente:		Box	
In fase di ristrutturazione		Depositi	
Ampliamenti recenti		Tettoie	
Sopraelevazioni		Altro:	
Superfetazioni			
Modificazione fronti:			

Caratteristiche dei fronti

Paramento superficiale		Infissi		Stato di conservazione	
Intonaco rustico		Persiane	●	Buono	
Intonaco civile	●	Avvolgibili		Discreto	
Rivestimento: zoccolo in granito				Cattivo	●
Altro:		Serramenti		In fase di sistemazione	
Elementi decorativi: lesene intonacate, cornici, gronde e colonne		Legno	●		
		Plastica		Note	
		Metallo:			

Caratteristiche strutturali

Struttura portante		Copertura		Stato di conservazione	
Muratura	●	A falde con tegole a canale	●	Buono	
Travi - pilastri c.a.		A falde con tegole piane		Discreto	
		Copertura piana		Cattivo	●
				In fase di recupero	

Caratteristiche degli spazi aperti

Superfici permeabili	●	Superfici non permeabili		Giardini di pregio	
----------------------	---	--------------------------	--	--------------------	--

Fotografie



Isolato n. 4	Località: Via Lambro	Identificazione edificio n° 9
--------------	----------------------	-------------------------------

Caratteristiche architettonico - funzionali

Tipologia		Destinazioni d'uso				Valore storico-architettonico	
Numero dei piani fuori terra	1		PT	1°P	P2+	Edifici vincolati	
Corte unitaria	●	Residenziale				Edifici di pregio storico-architettonico	
Corte formata per aggregazione		Commerciale				Edifici del tessuto storico minore	●
Schiere allineate su strada		Terziario				Edifici recenti non in contrasto	
Schiere non allineate su strada		Artigianale				Edifici recenti in contrasto	
Edifici pluripiano allineati su strada		Attrezzature di quartiere					
Edifici pluripiano non allineati su strada		Attrezzature urbane					
Edifici unifamiliari/bifamiliari		Servizi privati di uso pubblico					
Edifici rurali		Agricolo					
Altro:		Altro:	●				

Trasformazioni subite		Accessori	
Ristrutturazione recente:		Box	
In fase di ristrutturazione		Depositi	
Ampliamenti recenti		Tettoie	
Sopraelevazioni		Altro:	
Superfetazioni			
Modificazione fronti:			

Note

Caratteristiche dei fronti

Paramento superficiale		Infissi		Stato di conservazione	
Intonaco rustico		Persiane		Buono	
Intonaco civile	●	Avvolgibili		Discreto	
Rivestimento: zoccolo in granito				Cattivo	●
Altro:mattoni a vista	●	Serramenti		In fase di sistemazione	
Elementi decorativi: lesene intonacate, cornici, gronde e colonne		Legno			
		Plastica			
		Metallo:			

Note

Caratteristiche strutturali

Struttura portante		Copertura		Stato di conservazione	
Muratura	●	A falde con tegole a canale	●	Buono	
Travi - pilastri c.a.		A falde con tegole piane		Discreto	
		Copertura piana		Cattivo	●
				In fase di recupero	

Caratteristiche degli spazi aperti

Superfici permeabili	●	Superfici non permeabili		Giardini di pregio	
----------------------	---	--------------------------	--	--------------------	--

Fotografie



Isolato n. 4	Località: Via Lambro	Identificazione edificio n° 10
--------------	----------------------	--------------------------------

Caratteristiche architettonico - funzionali

Tipologia		Destinazioni d'uso				Valore storico-architettonico	
Numero dei piani fuori terra	2		PT	1°P	P2+	Edifici vincolati	
Corte unitaria		Residenziale				Edifici di pregio storico-architettonico	
Corte formata per aggregazione		Commerciale				Edifici del tessuto storico minore	●
Schiere allineate su strada		Terziario				Edifici recenti non in contrasto	
Schiere non allineate su strada		Artigianale				Edifici recenti in contrasto	
Edifici pluripiano allineati su strada	●	Attrezzature di quartiere					
Edifici pluripiano non allineati su strada		Attrezzature urbane					
Edifici unifamiliari/bifamiliari		Servizi privati di uso pubblico					
Edifici rurali		Agricolo					
Altro:		Altro:	●	●			

Trasformazioni subite		Accessori	
Ristrutturazione recente:		Box	
In fase di ristrutturazione		Depositi	
Ampliamenti recenti		Tettoie	
Sopraelevazioni		Altro:	
Superfetazioni			
Modificazione fronti:			

Note	

Caratteristiche dei fronti

Paramento superficiale		Infissi		Stato di conservazione	
Intonaco rustico		Persiane		Buono	
Intonaco civile		Avvolgibili		Discreto	
Rivestimento: zoccolo in granito				Cattivo	●
Altro:		Serramenti		In fase di sistemazione	
Elementi decorativi: lesene intonacate, cornici, gronde e colonne		Legno			
		Plastica			
		Metallo:			

Note	

Caratteristiche strutturali

Struttura portante		Copertura		Stato di conservazione	
Muratura	●	A falde con tegole a canale	●	Buono	
Travi - pilastri c.a.		A falde con tegole piane		Discreto	
		Copertura piana		Cattivo	●
				In fase di recupero	

Caratteristiche degli spazi aperti

Superfici permeabili	●	Superfici non permeabili		Giardini di pregio	
----------------------	---	--------------------------	--	--------------------	--

Fotografie



Isolato n. 4	Località: Via Lambro	Identificazione edificio n° 11
--------------	----------------------	--------------------------------

Caratteristiche architettonico - funzionali

Tipologia		Destinazioni d'uso				Valore storico-architettonico	
Numero dei piani fuori terra	2		PT	1°P	P2+	Edifici vincolati	
Corte unitaria		Residenziale	●	●		Edifici di pregio storico-architettonico	
Corte formata per aggregazione		Commerciale				Edifici del tessuto storico minore	●
Schiere allineate su strada		Terziario				Edifici recenti non in contrasto	
Schiere non allineate su strada		Artigianale				Edifici recenti in contrasto	
Edifici pluripiano allineati su strada	●	Attrezzature di quartiere					
Edifici pluripiano non allineati su strada		Attrezzature urbane					
Edifici unifamiliari/bifamiliari		Servizi privati di uso pubblico					
Edifici rurali		Agricolo					
Altro:		Altro:					

Trasformazioni subite		Accessori	
Ristrutturazione recente:		Box	
In fase di ristrutturazione		Depositi	
Ampliamenti recenti		Tettoie	
Sopraelevazioni		Altro:	
Superfetazioni			
Modificazione fronti:			

Caratteristiche dei fronti

Paramento superficiale		Infissi		Stato di conservazione	
Intonaco rustico		Persiane	●	Buono	
Intonaco civile	●	Avvolgibili		Discreto	●
Rivestimento: zoccolo in granito		Serramenti		Cattivo	
Altro:		Legno	●	In fase di sistemazione	
Elementi decorativi: lesene intonacate, cornici, gronde e colonne		Plastica			
		Metallo:			

Caratteristiche strutturali

Struttura portante		Copertura		Stato di conservazione	
Muratura	●	A falde con tegole a canale	●	Buono	
Travi - pilastri c.a.		A falde con tegole piane		Discreto	●
		Copertura piana		Cattivo	
				In fase di recupero	

Caratteristiche degli spazi aperti

Superfici permeabili	●	Superfici non permeabili		Giardini di pregio	
----------------------	---	--------------------------	--	--------------------	--

Fotografie



Isolato n. 5	Località: Via Conserva	Identificazione edificio n° 1 - 2
--------------	------------------------	-----------------------------------

Caratteristiche architettonico - funzionali

Tipologia		Destinazioni d'uso				Valore storico-architettonico	
Numero dei piani fuori terra	2		PT	1°P	P2+	Edifici vincolati	
Corte unitaria	•	Residenziale	•	•		Edifici di pregio storico-architettonico	
Corte formata per aggregazione		Commerciale				Edifici del tessuto storico minore	•
Schiere allineate su strada		Terziario				Edifici recenti non in contrasto	
Schiere non allineate su strada		Artigianale				Edifici recenti in contrasto	
Edifici pluripiano allineati su strada		Attrezzature di quartiere					
Edifici pluripiano non allineati su strada		Attrezzature urbane					
Edifici unifamiliari/bifamiliari		Servizi privati di uso pubblico					
Edifici rurali		Agricolo					
Altro:		Altro:					

Trasformazioni subite		Accessori	
Ristrutturazione recente:		Box	
In fase di ristrutturazione		Depositi	
Ampliamenti recenti		Tettoie	
Sopraelevazioni		Altro:	
Superfetazioni			
Modificazione fronti:			

Note

Caratteristiche dei fronti

Paramento superficiale		Infissi		Stato di conservazione	
Intonaco rustico		Persiane	•	Buono	
Intonaco civile	•	Avvolgibili		Discreto	•
Rivestimento: zoccolo in granito				Cattivo	
Altro: zoccolo in serizzo	•	Serramenti		In fase di sistemazione	
Elementi decorativi: lesene intonacate, cornici, gronde e colonne		Legno	•		
		Plastica			
		Metallo:			

Note

Caratteristiche strutturali

Struttura portante		Copertura		Stato di conservazione	
Muratura	•	A falde con tegole a canale	•	Buono	
Travi - pilastri c.a.		A falde con tegole piane		Discreto	•
		Copertura piana		Cattivo	
				In fase di recupero	

Caratteristiche degli spazi aperti

Superfici permeabili		Superfici non permeabili	•	Giardini di pregio	
----------------------	--	--------------------------	---	--------------------	--

Fotografie



Isolato n. 5	Località: Via Conserva	Identificazione edificio n° 3 - 4
--------------	------------------------	-----------------------------------

Caratteristiche architettonico - funzionali

Tipologia		Destinazioni d'uso				Valore storico-architettonico	
Numero dei piani fuori terra	2		PT	1°P	P2+	Edifici vincolati	
Corte unitaria	•	Residenziale	•	•		Edifici di pregio storico-architettonico	
Corte formata per aggregazione		Commerciale				Edifici del tessuto storico minore	•
Schiere allineate su strada		Terziario				Edifici recenti non in contrasto	
Schiere non allineate su strada		Artigianale				Edifici recenti in contrasto	
Edifici pluripiano allineati su strada		Attrezzature di quartiere					
Edifici pluripiano non allineati su strada		Attrezzature urbane					
Edifici unifamiliari/bifamiliari		Servizi privati di uso pubblico					
Edifici rurali		Agricolo					
Altro:		Altro:					

Trasformazioni subite		Accessori	
Ristrutturazione recente:	•	Box	
In fase di ristrutturazione		Depositi	
Ampliamenti recenti		Tettoie	
Sopraelevazioni		Altro:	
Superfetazioni			
Modificazione fronti:			

Note	

Caratteristiche dei fronti

Paramento superficiale		Infissi		Stato di conservazione	
Intonaco rustico		Persiane	•	Buono	•
Intonaco civile	•	Avvolgibili		Discreto	
Rivestimento: zoccolo in granito				Cattivo	
Altro:				In fase di sistemazione	
Elementi decorativi: lesene intonacate, cornici, gronde e colonne					

Serramenti		Note	
Legno	•		
Plastica			
Metallo:			

Caratteristiche strutturali

Struttura portante		Copertura		Stato di conservazione	
Muratura	•	A falde con tegole a canale	•	Buono	•
Travi - pilastri c.a.		A falde con tegole piane		Discreto	
		Copertura piana		Cattivo	
				In fase di recupero	

Caratteristiche degli spazi aperti

Superfici permeabili		Superfici non permeabili	•	Giardini di pregio	
----------------------	--	--------------------------	---	--------------------	--

Fotografie



Isolato n. 5	Località: Via Conserva	Identificazione edificio n° 5 - 6
--------------	------------------------	-----------------------------------

Caratteristiche architettonico - funzionali

Tipologia		Destinazioni d'uso				Valore storico-architettonico	
Numero dei piani fuori terra	2		PT	1°P	P2+	Edifici vincolati	
Corte unitaria	•	Residenziale	•	•		Edifici di pregio storico-architettonico	
Corte formata per aggregazione		Commerciale				Edifici del tessuto storico minore	•
Schiere allineate su strada		Terziario				Edifici recenti non in contrasto	
Schiere non allineate su strada		Artigianale				Edifici recenti in contrasto	
Edifici pluripiano allineati su strada		Attrezzature di quartiere					
Edifici pluripiano non allineati su strada		Attrezzature urbane					
Edifici unifamiliari/bifamiliari		Servizi privati di uso pubblico					
Edifici rurali		Agricolo					
Altro:		Altro:					

Trasformazioni subite		Accessori	
Ristrutturazione recente:	•	Box	•
In fase di ristrutturazione		Depositi	
Ampliamenti recenti		Tettoie	
Sopraelevazioni		Altro:	
Superfetazioni			
Modificazione fronti:			

Note	

Caratteristiche dei fronti

Paramento superficiale		Infissi		Stato di conservazione	
Intonaco rustico		Persiane	•	Buono	•
Intonaco civile	•	Avvolgibili	•	Discreto	
Rivestimento: zoccolo in granito				Cattivo	
Altro:		Serramenti		In fase di sistemazione	
Elementi decorativi: lesene intonacate, cornici, gronde e colonne		Legno	•		
		Plastica		Note	
		Metallo:			

Caratteristiche strutturali

Struttura portante		Copertura		Stato di conservazione	
Muratura	•	A falde con tegole a canale	•	Buono	•
Travi - pilastri c.a.		A falde con tegole piane		Discreto	
		Copertura piana		Cattivo	
				In fase di recupero	

Caratteristiche degli spazi aperti

Superfici permeabili		Superfici non permeabili	•	Giardini di pregio	
----------------------	--	--------------------------	---	--------------------	--

Fotografie



Isolato n. 5	Località: Via Conserva	Identificazione edificio n° 7
--------------	------------------------	-------------------------------

Caratteristiche architettonico - funzionali

Tipologia		Destinazioni d'uso				Valore storico-architettonico	
Numero dei piani fuori terra	2		PT	1°P	P2+	Edifici vincolati	
Corte unitaria	●	Residenziale	●	●		Edifici di pregio storico-architettonico	
Corte formata per aggregazione		Commerciale				Edifici del tessuto storico minore	●
Schiere allineate su strada		Terziario				Edifici recenti non in contrasto	
Schiere non allineate su strada		Artigianale				Edifici recenti in contrasto	
Edifici pluripiano allineati su strada		Attrezzature di quartiere					
Edifici pluripiano non allineati su strada		Attrezzature urbane					
Edifici unifamiliari/bifamiliari		Servizi privati di uso pubblico					
Edifici rurali		Agricolo					
Altro:		Altro:					

Trasformazioni subite		Accessori	
Ristrutturazione recente:	●	Box	
In fase di ristrutturazione		Depositi	
Ampliamenti recenti		Tettoie	
Sopraelevazioni		Altro:	
Superfetazioni			
Modificazione fronti:			

Note	

Caratteristiche dei fronti

Paramento superficiale		Infissi		Stato di conservazione	
Intonaco rustico		Persiane	●	Buono	●
Intonaco civile	●	Avvolgibili		Discreto	
Rivestimento: zoccolo in granito				Cattivo	
Altro:		Serramenti		In fase di sistemazione	
Elementi decorativi: lesene intonacate, cornici, gronde e colonne		Legno	●		
		Plastica			
		Metallo:			

Note	

Caratteristiche strutturali

Struttura portante		Copertura		Stato di conservazione	
Muratura		A falde con tegole a canale	●	Buono	●
Travi - pilastri c.a.		A falde con tegole piane		Discreto	
		Copertura piana		Cattivo	
				In fase di recupero	

Caratteristiche degli spazi aperti

Superfici permeabili	●	Superfici non permeabili		Giardini di pregio	
----------------------	---	--------------------------	--	--------------------	--

Fotografie



Isolato n. 5	Località: Via Conserva	Identificazione edificio n° 8
--------------	------------------------	-------------------------------

Caratteristiche architettonico - funzionali

Tipologia		Destinazioni d'uso				Valore storico-architettonico	
Numero dei piani fuori terra	2		PT	1°P	P2+	Edifici vincolati	
Corte unitaria	•	Residenziale	•	•		Edifici di pregio storico-architettonico	
Corte formata per aggregazione		Commerciale				Edifici del tessuto storico minore	•
Schiere allineate su strada		Terziario				Edifici recenti non in contrasto	
Schiere non allineate su strada		Artigianale				Edifici recenti in contrasto	
Edifici pluripiano allineati su strada		Attrezzature di quartiere					
Edifici pluripiano non allineati su strada		Attrezzature urbane					
Edifici unifamiliari/bifamiliari		Servizi privati di uso pubblico					
Edifici rurali		Agricolo					
Altro:		Altro:					

Trasformazioni subite		Accessori	
Ristrutturazione recente:		Box	
In fase di ristrutturazione		Depositi	
Ampliamenti recenti		Tettoie	
Sopraelevazioni		Altro:	
Superfetazioni			
Modificazione fronti:			

Note	

Caratteristiche dei fronti

Paramento superficiale		Infissi		Stato di conservazione	
Intonaco rustico		Persiane	•	Buono	
Intonaco civile	•	Avvolgibili		Discreto	•
Rivestimento: zoccolo in granito				Cattivo	
Altro:				In fase di sistemazione	
Elementi decorativi: lesene intonacate, cornici, gronde e colonne					

Serramenti		Note	
Legno	•		
Plastica			
Metallo:			

Caratteristiche strutturali

Struttura portante		Copertura		Stato di conservazione	
Muratura	•	A falde con tegole a canale	•	Buono	
Travi - pilastri c.a.		A falde con tegole piane		Discreto	•
		Copertura piana		Cattivo	
				In fase di recupero	

Caratteristiche degli spazi aperti

Superfici permeabili		Superfici non permeabili	•	Giardini di pregio	
----------------------	--	--------------------------	---	--------------------	--

Fotografie



Isolato n. 6	Località: Via Conserva	Identificazione edificio n° 1
--------------	------------------------	-------------------------------

Caratteristiche architettonico - funzionali

Tipologia		Destinazioni d'uso				Valore storico-architettonico	
Numero dei piani fuori terra	2		PT	1°P	P2+	Edifici vincolati	
Corte unitaria	•	Residenziale	•	•		Edifici di pregio storico-architettonico	
Corte formata per aggregazione		Commerciale				Edifici del tessuto storico minore	•
Schiere allineate su strada		Terziario				Edifici recenti non in contrasto	
Schiere non allineate su strada		Artigianale				Edifici recenti in contrasto	
Edifici pluripiano allineati su strada		Attrezzature di quartiere					
Edifici pluripiano non allineati su strada		Attrezzature urbane					
Edifici unifamiliari/bifamiliari		Servizi privati di uso pubblico					
Edifici rurali		Agricolo					
Altro:		Altro:					

Trasformazioni subite		Accessori	
Ristrutturazione recente:		Box	
In fase di ristrutturazione		Depositi	
Ampliamenti recenti		Tettoie	
Sopraelevazioni		Altro:	
Superfetazioni			
Modificazione fronti:			

Note	

Caratteristiche dei fronti

Paramento superficiale		Infissi		Stato di conservazione	
Intonaco rustico		Persiane		Buono	
Intonaco civile	•	Avvolgibili	•	Discreto	•
Rivestimento: zoccolo in granito				Cattivo	
Altro: zoccolo in serizzo	•	Serramenti		In fase di sistemazione	
Elementi decorativi: lesene intonacate, cornici, gronde e colonne		Legno	•		
		Plastica			
		Metallo:			

Note	

Caratteristiche strutturali

Struttura portante		Copertura		Stato di conservazione	
Muratura	•	A falde con tegole a canale	•	Buono	
Travi - pilastri c.a.		A falde con tegole piane		Discreto	•
		Copertura piana		Cattivo	
				In fase di recupero	

Caratteristiche degli spazi aperti

Superfici permeabili		Superfici non permeabili	•	Giardini di pregio	
----------------------	--	--------------------------	---	--------------------	--

Fotografie



Isolato n. 6	Località: Via Cantone	Identificazione edificio n° 2
--------------	-----------------------	-------------------------------

Caratteristiche architettonico - funzionali

Tipologia		Destinazioni d'uso				Valore storico-architettonico					
Numero dei piani fuori terra	2		PT	1°P	P2+	Edifici vincolati					
Corte unitaria	•	Residenziale	•	•		Edifici di pregio storico-architettonico					
Corte formata per aggregazione		Commerciale				Edifici del tessuto storico minore	•				
Schiere allineate su strada		Terziario				Edifici recenti non in contrasto					
Schiere non allineate su strada		Artigianale				Edifici recenti in contrasto					
Edifici pluripiano allineati su strada	•	Attrezzature di quartiere				<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Note</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="height: 100px;"></td> </tr> </tbody> </table>		Note			
Note											
Edifici pluripiano non allineati su strada		Attrezzature urbane									
Edifici unifamiliari/bifamiliari		Servizi privati di uso pubblico									
Edifici rurali		Agricolo									
Altro:		Altro:									

Trasformazioni subite		Accessori	
Ristrutturazione recente:		Box	
In fase di ristrutturazione		Depositi	
Ampliamenti recenti		Tettoie	
Sopraelevazioni		Altro:	
Superfetazioni			
Modificazione fronti:			

Caratteristiche dei fronti

Paramento superficiale		Infissi		Stato di conservazione					
Intonaco rustico		Persiane	•	Buono					
Intonaco civile	•	Avvolgibili		Discreto					
Rivestimento: zoccolo in granito		Serramenti		Cattivo	•				
Altro:		Legno	•	In fase di sistemazione					
Elementi decorativi: lesene intonacate, cornici, gronde e colonne		Plastica		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Note</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="height: 20px;"></td> </tr> </tbody> </table>		Note			
Note									
		Metallo:							

Caratteristiche strutturali

Struttura portante		Copertura		Stato di conservazione	
Muratura	•	A falde con tegole a canale	•	Buono	
Travi - pilastri c.a.		A falde con tegole piane		Discreto	
		Copertura piana		Cattivo	•
				In fase di recupero	

Caratteristiche degli spazi aperti

Superfici permeabili	•	Superfici non permeabili		Giardini di pregio	
----------------------	---	--------------------------	--	--------------------	--

Fotografie



Isolato n. 6	Località: Via Cantone	Identificazione edificio n° 3
--------------	-----------------------	-------------------------------

Caratteristiche architettonico - funzionali

Tipologia		Destinazioni d'uso				Valore storico-architettonico	
Numero dei piani fuori terra	2		PT	1°P	P2+	Edifici vincolati	
Corte unitaria	•	Residenziale	•	•		Edifici di pregio storico-architettonico	
Corte formata per aggregazione		Commerciale				Edifici del tessuto storico minore	•
Schiere allineate su strada		Terziario				Edifici recenti non in contrasto	
Schiere non allineate su strada		Artigianale				Edifici recenti in contrasto	
Edifici pluripiano allineati su strada	•	Attrezzature di quartiere					
Edifici pluripiano non allineati su strada		Attrezzature urbane					
Edifici unifamiliari/bifamiliari		Servizi privati di uso pubblico					
Edifici rurali		Agricolo					
Altro:		Altro:					

Trasformazioni subite		Accessori	
Ristrutturazione recente:	•	Box	
In fase di ristrutturazione		Depositi	
Ampliamenti recenti		Tettoie	
Sopraelevazioni		Altro:	
Superfetazioni			
Modificazione fronti:			

Note	

Caratteristiche dei fronti

Paramento superficiale		Infissi		Stato di conservazione	
Intonaco rustico		Persiane		Buono	•
Intonaco civile		Avvolgibili		Discreto	
Rivestimento: zoccolo in granito				Cattivo	
Altro: rivestimento in mattoni a vista	•	Serramenti		In fase di sistemazione	
Elementi decorativi: lesene intonacate, cornici, gronde e colonne		Legno			
		Plastica			
		Metallo:	•		

Note	

Caratteristiche strutturali

Struttura portante		Copertura		Stato di conservazione	
Muratura	•	A falde con tegole a canale	•	Buono	•
Travi - pilastri c.a.		A falde con tegole piane		Discreto	
		Copertura piana		Cattivo	
				In fase di recupero	

Caratteristiche degli spazi aperti

Superfici permeabili		Superfici non permeabili	•	Giardini di pregio	
----------------------	--	--------------------------	---	--------------------	--

Fotografie



Isolato n. 6	Località: Via Conserva	Identificazione edificio n° 4
--------------	------------------------	-------------------------------

Caratteristiche architettonico - funzionali

Tipologia		Destinazioni d'uso				Valore storico-architettonico	
Numero dei piani fuori terra	2		PT	1°P	P2+	Edifici vincolati	
Corte unitaria		Residenziale	•	•		Edifici di pregio storico-architettonico	
Corte formata per aggregazione		Commerciale				Edifici del tessuto storico minore	•
Schiere allineate su strada	•	Terziario				Edifici recenti non in contrasto	
Schiere non allineate su strada		Artigianale				Edifici recenti in contrasto	
Edifici pluripiano allineati su strada		Attrezzature di quartiere					
Edifici pluripiano non allineati su strada		Attrezzature urbane					
Edifici unifamiliari/bifamiliari		Servizi privati di uso pubblico					
Edifici rurali		Agricolo					
Altro:		Altro:					

Trasformazioni subite		Accessori	
Ristrutturazione recente:		Box	
In fase di ristrutturazione		Depositi	
Ampliamenti recenti		Tettoie	
Sopraelevazioni		Altro:	
Superfetazioni			
Modificazione fronti:			

Note	

Caratteristiche dei fronti

Paramento superficiale		Infissi		Stato di conservazione	
Intonaco rustico		Persiane	•	Buono	
Intonaco civile		Avvolgibili		Discreto	•
Rivestimento: zoccolo in granito				Cattivo	
Altro: piastrelle di gres	•			In fase di sistemazione	
Elementi decorativi: lesene intonacate, cornici, gronde e colonne					

Serramenti		Note	
Legno	•		
Plastica			
Metallo:			

Caratteristiche strutturali

Struttura portante		Copertura		Stato di conservazione	
Muratura	•	A falde con tegole a canale	•	Buono	
Travi - pilastri c.a.		A falde con tegole piane		Discreto	•
		Copertura piana		Cattivo	
				In fase di recupero	

Caratteristiche degli spazi aperti

Superfici permeabili	•	Superfici non permeabili		Giardini di pregio	
----------------------	---	--------------------------	--	--------------------	--

Fotografie



Isolato n. 6	Località: Via Cantone	Identificazione edificio n° 5
--------------	-----------------------	-------------------------------

Caratteristiche architettonico - funzionali

Tipologia		Destinazioni d'uso				Valore storico-architettonico	
Numero dei piani fuori terra	2		PT	1°P	P2+	Edifici vincolati	
Corte unitaria	●	Residenziale	●	●		Edifici di pregio storico-architettonico	
Corte formata per aggregazione		Commerciale				Edifici del tessuto storico minore	●
Schiere allineate su strada	●	Terziario				Edifici recenti non in contrasto	
Schiere non allineate su strada		Artigianale				Edifici recenti in contrasto	
Edifici pluripiano allineati su strada		Attrezzature di quartiere					
Edifici pluripiano non allineati su strada		Attrezzature urbane					
Edifici unifamiliari/bifamiliari		Servizi privati di uso pubblico					
Edifici rurali		Agricolo					
Altro:		Altro:					

Trasformazioni subite		Accessori	
Ristrutturazione recente:		Box	
In fase di ristrutturazione		Depositi	
Ampliamenti recenti		Tettoie	
Sopraelevazioni		Altro:	
Superfetazioni			
Modificazione fronti:			

Note	

Caratteristiche dei fronti

Paramento superficiale		Infissi		Stato di conservazione	
Intonaco rustico		Persiane		Buono	
Intonaco civile	●	Avvolgibili	●	Discreto	●
Rivestimento: zoccolo in granito				Cattivo	
Altro: piastrelle di gres		Serramenti		In fase di sistemazione	
Elementi decorativi: lesene intonacate, cornici, gronde e colonne		Legno	●		
		Plastica			
		Metallo:			

Note	

Caratteristiche strutturali

Struttura portante		Copertura		Stato di conservazione	
Muratura	●	A falde con tegole a canale	●	Buono	
Travi - pilastri c.a.		A falde con tegole piane		Discreto	●
		Copertura piana		Cattivo	
				In fase di recupero	

Caratteristiche degli spazi aperti

Superfici permeabili		Superfici non permeabili	●	Giardini di pregio	
----------------------	--	--------------------------	---	--------------------	--

Fotografie



Isolato n. 6	Località: Via Conserva	Identificazione edificio n° 6
--------------	------------------------	-------------------------------

Caratteristiche architettonico - funzionali

Tipologia		Destinazioni d'uso				Valore storico-architettonico	
Numero dei piani fuori terra	2		PT	1°P	P2+	Edifici vincolati	
Corte unitaria		Residenziale	•	•		Edifici di pregio storico-architettonico	
Corte formata per aggregazione		Commerciale				Edifici del tessuto storico minore	•
Schiere allineate su strada	•	Terziario				Edifici recenti non in contrasto	
Schiere non allineate su strada		Artigianale				Edifici recenti in contrasto	
Edifici pluripiano allineati su strada		Attrezzature di quartiere					
Edifici pluripiano non allineati su strada		Attrezzature urbane					
Edifici unifamiliari/bifamiliari		Servizi privati di uso pubblico					
Edifici rurali		Agricolo					
Altro:		Altro:					

Trasformazioni subite		Accessori	
Ristrutturazione recente:		Box	
In fase di ristrutturazione		Depositi	
Ampliamenti recenti		Tettoie	
Sopraelevazioni		Altro:	
Superfetazioni			
Modificazione fronti:			

Note	

Caratteristiche dei fronti

Paramento superficiale		Infissi		Stato di conservazione	
Intonaco rustico		Persiane	•	Buono	
Intonaco civile	•	Avvolgibili	•	Discreto	•
Rivestimento: zoccolo in granito				Cattivo	
Altro:				In fase di sistemazione	
Elementi decorativi: lesene intonacate, cornici, gronde e colonne					

Serramenti		Note	
Legno	•		
Plastica			
Metallo:			

Caratteristiche strutturali

Struttura portante		Copertura		Stato di conservazione	
Muratura	•	A falde con tegole a canale	•	Buono	
Travi - pilastri c.a.		A falde con tegole piane		Discreto	•
		Copertura piana		Cattivo	
				In fase di recupero	

Caratteristiche degli spazi aperti

Superfici permeabili		Superfici non permeabili	•	Giardini di pregio	
----------------------	--	--------------------------	---	--------------------	--

Fotografie



Isolato n. 7	Località: Via Cantone	Identificazione edificio 1 - 2
--------------	-----------------------	--------------------------------

Caratteristiche architettonico - funzionali

Tipologia		Destinazioni d'uso				Valore storico-architettonico	
Numero dei piani fuori terra	2		PT	1°P	P2+	Edifici vincolati	
Corte unitaria		Residenziale	•	•		Edifici di pregio storico-architettonico	
Corte formata per aggregazione	•	Commerciale				Edifici del tessuto storico minore	•
Schiere allineate su strada		Terziario				Edifici recenti non in contrasto	
Schiere non allineate su strada		Artigianale				Edifici recenti in contrasto	
Edifici pluripiano allineati su strada		Attrezzature di quartiere					
Edifici pluripiano non allineati su strada		Attrezzature urbane					
Edifici unifamiliari/bifamiliari		Servizi privati di uso pubblico					
Edifici rurali		Agricolo					
Altro:		Altro:					

Trasformazioni subite		Accessori	
Ristrutturazione recente:		Box	
In fase di ristrutturazione		Depositi	
Ampliamenti recenti		Tettoie	
Sopraelevazioni		Altro:	
Superfetazioni			
Modificazione fronti:			

Note

Caratteristiche dei fronti

Paramento superficiale		Infissi		Stato di conservazione	
Intonaco rustico		Persiane	•	Buono	•
Intonaco civile	•	Avvolgibili		Discreto	•
Rivestimento: zoccolo in granito		Serramenti		Cattivo	
Altro: zoccolo in serizzo	•	Legno	•	In fase di sistemazione	
Elementi decorativi: lesene intonacate, cornici, gronde e colonne		Plastica			
		Metallo:		Note	

Caratteristiche strutturali

Struttura portante		Copertura		Stato di conservazione	
Muratura	•	A falde con tegole a canale	•	Buono	•
Travi - pilastri c.a.		A falde con tegole piane		Discreto	•
		Copertura piana		Cattivo	
				In fase di recupero	

Caratteristiche degli spazi aperti

Superfici permeabili		Superfici non permeabili	•	Giardini di pregio	
----------------------	--	--------------------------	---	--------------------	--

Fotografie



Isolato n. 7	Località: Via Cantone	Identificazione edificio n° 3 - 4 - 5
--------------	-----------------------	---------------------------------------

Caratteristiche architettonico - funzionali

Tipologia		Destinazioni d'uso				Valore storico-architettonico	
Numero dei piani fuori terra	2		PT	1°P	P2+	Edifici vincolati	
Corte unitaria		Residenziale	•	•		Edifici di pregio storico-architettonico	
Corte formata per aggregazione	•	Commerciale				Edifici del tessuto storico minore	•
Schiere allineate su strada		Terziario				Edifici recenti non in contrasto	
Schiere non allineate su strada		Artigianale				Edifici recenti in contrasto	
Edifici pluripiano allineati su strada		Attrezzature di quartiere					
Edifici pluripiano non allineati su strada		Attrezzature urbane					
Edifici unifamiliari/bifamiliari		Servizi privati di uso pubblico					
Edifici rurali		Agricolo					
Altro:		Altro:					

Trasformazioni subite		Accessori	
Ristrutturazione recente:		Box	
In fase di ristrutturazione		Depositi	
Ampliamenti recenti		Tettoie	
Sopraelevazioni		Altro:	
Superfetazioni			
Modificazione fronti:			

Note

Caratteristiche dei fronti

Paramento superficiale		Infissi		Stato di conservazione	
Intonaco rustico		Persiane	•	Buono	
Intonaco civile	•	Avvolgibili		Discreto	•
Rivestimento: zoccolo in granito				Cattivo	
Altro: zoccolo in serizzo	•	Serramenti		In fase di sistemazione	
Elementi decorativi: lesene intonacate, cornici, gronde e colonne		Legno	•		
		Plastica			
		Metallo:			

Note

Caratteristiche strutturali

Struttura portante		Copertura		Stato di conservazione	
Muratura	•	A falde con tegole a canale	•	Buono	
Travi - pilastri c.a.		A falde con tegole piane		Discreto	•
		Copertura piana		Cattivo	
				In fase di recupero	

Caratteristiche degli spazi aperti

Superfici permeabili	•	Superfici non permeabili		Giardini di pregio	
----------------------	---	--------------------------	--	--------------------	--

Fotografie



Isolato n. 7	Località: Via Cantone	Identificazione edificio n° 6 - 7
--------------	-----------------------	-----------------------------------

Caratteristiche architettonico - funzionali

Tipologia		Destinazioni d'uso				Valore storico-architettonico	
Numero dei piani fuori terra	2		PT	1°P	P2+	Edifici vincolati	
Corte unitaria	●	Residenziale	●	●		Edifici di pregio storico-architettonico	
Corte formata per aggregazione		Commerciale				Edifici del tessuto storico minore	●
Schiere allineate su strada		Terziario				Edifici recenti non in contrasto	
Schiere non allineate su strada		Artigianale				Edifici recenti in contrasto	
Edifici pluripiano allineati su strada		Attrezzature di quartiere					
Edifici pluripiano non allineati su strada		Attrezzature urbane					
Edifici unifamiliari/bifamiliari		Servizi privati di uso pubblico					
Edifici rurali		Agricolo					
Altro:		Altro:					

Trasformazioni subite		Accessori	
Ristrutturazione recente:		Box	
In fase di ristrutturazione		Depositi	
Ampliamenti recenti		Tettoie	
Sopraelevazioni		Altro:	
Superfetazioni			
Modificazione fronti:			

Note	

Caratteristiche dei fronti

Paramento superficiale		Infissi		Stato di conservazione	
Intonaco rustico		Persiane		Buono	
Intonaco civile	●	Avvolgibili		Discreto	●
Rivestimento: zoccolo in granito				Cattivo	
Altro: zoccolo in serizzo	●	Serramenti		In fase di sistemazione	
Elementi decorativi: lesene intonacate, cornici, gronde e colonne		Legno	●		
		Plastica			
		Metallo:			

Note	

Caratteristiche strutturali

Struttura portante		Copertura		Stato di conservazione	
Muratura	●	A falde con tegole a canale	●	Buono	
Travi - pilastri c.a.		A falde con tegole piane		Discreto	●
		Copertura piana		Cattivo	
				In fase di recupero	

Caratteristiche degli spazi aperti

Superfici permeabili	●	Superfici non permeabili		Giardini di pregio	
----------------------	---	--------------------------	--	--------------------	--

Fotografie



Isolato n. 7	Località: Via Cantone	Identificazione edificio n° 8
--------------	-----------------------	-------------------------------

Caratteristiche architettonico - funzionali

Tipologia		Destinazioni d'uso				Valore storico-architettonico	
Numero dei piani fuori terra	2		PT	1°P	P2+	Edifici vincolati	
Corte unitaria	●	Residenziale				Edifici di pregio storico-architettonico	
Corte formata per aggregazione		Commerciale				Edifici del tessuto storico minore	●
Schiere allineate su strada		Terziario				Edifici recenti non in contrasto	
Schiere non allineate su strada		Artigianale				Edifici recenti in contrasto	
Edifici pluripiano allineati su strada		Attrezzature di quartiere					
Edifici pluripiano non allineati su strada		Attrezzature urbane					
Edifici unifamiliari/bifamiliari		Servizi privati di uso pubblico					
Edifici rurali		Agricolo					
Altro:		Altro:	●	●			

Trasformazioni subite		Accessori	
Ristrutturazione recente:		Box	
In fase di ristrutturazione		Depositi	
Ampliamenti recenti		Tettoie	
Sopraelevazioni		Altro:	
Superfazioni			
Modificazione fronti:			

Note

Caratteristiche dei fronti

Paramento superficiale		Infissi		Stato di conservazione	
Intonaco rustico		Persiane		Buono	
Intonaco civile		Avvolgibili		Discreto	
Rivestimento: zoccolo in granito				Cattivo	●
Altro:		Serramenti		In fase di sistemazione	
Elementi decorativi: lesene intonacate, cornici, gronde e colonne		Legno			
		Plastica			
		Metallo:			

Note

Caratteristiche strutturali

Struttura portante		Copertura		Stato di conservazione	
Muratura	●	A falde con tegole a canale	●	Buono	
Travi - pilastri c.a.		A falde con tegole piane		Discreto	
		Copertura piana		Cattivo	●
				In fase di recupero	

Caratteristiche degli spazi aperti

Superfici permeabili	●	Superfici non permeabili		Giardini di pregio	
----------------------	---	--------------------------	--	--------------------	--

Fotografie



Isolato n. 7	Località: Via Cantone	Identificazione edificio n° 9
--------------	-----------------------	-------------------------------

Caratteristiche architettonico - funzionali

Tipologia		Destinazioni d'uso				Valore storico-architettonico	
Numero dei piani fuori terra	2		PT	1°P	P2+	Edifici vincolati	
Corte unitaria	●	Residenziale	●	●		Edifici di pregio storico-architettonico	
Corte formata per aggregazione		Commerciale				Edifici del tessuto storico minore	●
Schiere allineate su strada		Terziario				Edifici recenti non in contrasto	
Schiere non allineate su strada		Artigianale				Edifici recenti in contrasto	
Edifici pluripiano allineati su strada		Attrezzature di quartiere					
Edifici pluripiano non allineati su strada		Attrezzature urbane					
Edifici unifamiliari/bifamiliari		Servizi privati di uso pubblico					
Edifici rurali		Agricolo					
Altro:		Altro:					

Trasformazioni subite		Accessori			
Ristrutturazione recente:	●	Box			
In fase di ristrutturazione		Depositi			
Ampliamenti recenti		Tettoie			
Sopraelevazioni		Altro:			
Superfazioni					
Modificazione fronti:					

Note	

Caratteristiche dei fronti

Paramento superficiale		Infissi		Stato di conservazione	
Intonaco rustico		Persiane	●	Buono	●
Intonaco civile	●	Avvolgibili		Discreto	
Rivestimento: zoccolo in granito				Cattivo	
Altro:		Serramenti		In fase di sistemazione	
Elementi decorativi: lesene intonacate, cornici, gronde e colonne		Legno	●		
		Plastica			
		Metallo:			

Note	

Caratteristiche strutturali

Struttura portante		Copertura		Stato di conservazione	
Muratura	●	A falde con tegole a canale	●	Buono	●
Travi - pilastri c.a.		A falde con tegole piane		Discreto	
		Copertura piana		Cattivo	
				In fase di recupero	

Caratteristiche degli spazi aperti

Superfici permeabili	●	Superfici non permeabili		Giardini di pregio	
----------------------	---	--------------------------	--	--------------------	--

Fotografie



Isolato n. 7	Località: Via Cantone	Identificazione edificio n° 10
--------------	-----------------------	--------------------------------

Caratteristiche architettonico - funzionali

Tipologia		Destinazioni d'uso				Valore storico-architettonico	
Numero dei piani fuori terra	1		PT	1°P	P2+	Edifici vincolati	
Corte unitaria	●	Residenziale	●			Edifici di pregio storico-architettonico	
Corte formata per aggregazione		Commerciale				Edifici del tessuto storico minore	●
Schiere allineate su strada		Terziario				Edifici recenti non in contrasto	
Schiere non allineate su strada		Artigianale				Edifici recenti in contrasto	
Edifici pluripiano allineati su strada		Attrezzature di quartiere					
Edifici pluripiano non allineati su strada		Attrezzature urbane					
Edifici unifamiliari/bifamiliari		Servizi privati di uso pubblico					
Edifici rurali		Agricolo					
Altro:		Altro:					

Trasformazioni subite		Accessori	
Ristrutturazione recente:	●	Box	
In fase di ristrutturazione		Depositi	
Ampliamenti recenti		Tettoie	
Sopraelevazioni		Altro:	
Superfetazioni			
Modificazione fronti:			

Note	

Caratteristiche dei fronti

Paramento superficiale		Infissi		Stato di conservazione	
Intonaco rustico		Persiane	●	Buono	●
Intonaco civile	●	Avvolgibili		Discreto	
Rivestimento: zoccolo in granito				Cattivo	
Altro: zoccolo in serizzo	●	Serramenti		In fase di sistemazione	
Elementi decorativi: lesene intonacate, cornici, gronde e colonne		Legno	●		
		Plastica			
		Metallo:			

Note	

Caratteristiche strutturali

Struttura portante		Copertura		Stato di conservazione	
Muratura	●	A falde con tegole a canale	●	Buono	●
Travi - pilastri c.a.		A falde con tegole piane		Discreto	
		Copertura piana		Cattivo	
				In fase di recupero	

Caratteristiche degli spazi aperti

Superfici permeabili	●	Superfici non permeabili		Giardini di pregio	
----------------------	---	--------------------------	--	--------------------	--

Fotografie



Isolato n. 7	Località: Via Cantone	Identificazione edificio n° 11
--------------	-----------------------	--------------------------------

Caratteristiche architettonico - funzionali

Tipologia		Destinazioni d'uso				Valore storico-architettonico	
Numero dei piani fuori terra	2		PT	1°P	P2+	Edifici vincolati	
Corte unitaria	●	Residenziale	●	●		Edifici di pregio storico-architettonico	
Corte formata per aggregazione		Commerciale				Edifici del tessuto storico minore	●
Schiere allineate su strada		Terziario				Edifici recenti non in contrasto	
Schiere non allineate su strada		Artigianale				Edifici recenti in contrasto	
Edifici pluripiano allineati su strada		Attrezzature di quartiere					
Edifici pluripiano non allineati su strada		Attrezzature urbane					
Edifici unifamiliari/bifamiliari	●	Servizi privati di uso pubblico					
Edifici rurali		Agricolo					
Altro:		Altro:					

Trasformazioni subite		Accessori	
Ristrutturazione recente:		Box	
In fase di ristrutturazione		Depositi	
Ampliamenti recenti		Tettoie	●
Sopraelevazioni		Altro:	
Superfetazioni			
Modificazione fronti:			

Note

Caratteristiche dei fronti

Paramento superficiale		Infissi		Stato di conservazione	
Intonaco rustico		Persiane	●	Buono	
Intonaco civile	●	Avvolgibili		Discreto	●
Rivestimento: zoccolo in granito				Cattivo	
Altro: zoccolo in serizzo	●	Serramenti		In fase di sistemazione	
Elementi decorativi: lesene intonacate, cornici, gronde e colonne		Legno	●		
		Plastica			
		Metallo:			

Note

Caratteristiche strutturali

Struttura portante		Copertura		Stato di conservazione	
Muratura	●	A falde con tegole a canale	●	Buono	
Travi - pilastri c.a.		A falde con tegole piane		Discreto	●
		Copertura piana		Cattivo	
				In fase di recupero	

Caratteristiche degli spazi aperti

Superfici permeabili	●	Superfici non permeabili		Giardini di pregio	
----------------------	---	--------------------------	--	--------------------	--

Fotografie



Isolato n. 7	Località: Via Lambro	Identificazione edificio n° 12
--------------	----------------------	--------------------------------

Caratteristiche architettonico - funzionali

Tipologia		Destinazioni d'uso				Valore storico-architettonico	
Numero dei piani fuori terra	2		PT	1°P	P2+	Edifici vincolati	
Corte unitaria	●	Residenziale	●	●		Edifici di pregio storico-architettonico	
Corte formata per aggregazione		Commerciale				Edifici del tessuto storico minore	●
Schiere allineate su strada		Terziario				Edifici recenti non in contrasto	
Schiere non allineate su strada		Artigianale				Edifici recenti in contrasto	
Edifici pluripiano allineati su strada		Attrezzature di quartiere					
Edifici pluripiano non allineati su strada		Attrezzature urbane					
Edifici unifamiliari/bifamiliari		Servizi privati di uso pubblico					
Edifici rurali		Agricolo					
Altro:		Altro:					

Note

Trasformazioni subite		Accessori	
Ristrutturazione recente:	●	Box	
In fase di ristrutturazione		Depositi	
Ampliamenti recenti		Tettoie	
Sopraelevazioni		Altro:	
Superfetazioni			
Modificazione fronti:			

Caratteristiche dei fronti

Paramento superficiale		Infissi		Stato di conservazione	
Intonaco rustico		Persiane	●	Buono	
Intonaco civile	●	Avvolgibili		Discreto	
Rivestimento: zoccolo in granito		Serramenti		Cattivo	
Altro: zoccolo in serizzo		Legno	●	In fase di sistemazione	●
Elementi decorativi: lesene intonacate, cornici, gronde e colonne		Plastica			
		Metallo:			

Note

Caratteristiche strutturali

Struttura portante		Copertura		Stato di conservazione	
Muratura	●	A falde con tegole a canale	●	Buono	
Travi - pilastri c.a.		A falde con tegole piane		Discreto	
		Copertura piana		Cattivo	
				In fase di recupero	●

Caratteristiche degli spazi aperti

Superfici permeabili	●	Superfici non permeabili		Giardini di pregio	
----------------------	---	--------------------------	--	--------------------	--

Fotografie



Isolato n. 7	Località: Via Lambro	Identificazione edificio n° 13
--------------	----------------------	--------------------------------

Caratteristiche architettonico - funzionali

Tipologia		Destinazioni d'uso				Valore storico-architettonico	
Numero dei piani fuori terra	2		PT	1°P	P2+	Edifici vincolati	
Corte unitaria	•	Residenziale	•	•		Edifici di pregio storico-architettonico	
Corte formata per aggregazione		Commerciale				Edifici del tessuto storico minore	•
Schiere allineate su strada		Terziario				Edifici recenti non in contrasto	
Schiere non allineate su strada		Artigianale				Edifici recenti in contrasto	
Edifici pluripiano allineati su strada		Attrezzature di quartiere					
Edifici pluripiano non allineati su strada		Attrezzature urbane					
Edifici unifamiliari/bifamiliari		Servizi privati di uso pubblico					
Edifici rurali		Agricolo					
Altro:		Altro:					

Trasformazioni subite		Accessori	
Ristrutturazione recente:		Box	
In fase di ristrutturazione		Depositi	
Ampliamenti recenti		Tettoie	
Sopraelevazioni		Altro: Rustico	
Superfetazioni			
Modificazione fronti:			

Note

Caratteristiche dei fronti

Paramento superficiale		Infissi		Stato di conservazione	
Intonaco rustico		Persiane	•	Buono	
Intonaco civile	•	Avvolgibili		Discreto	•
Rivestimento: zoccolo in granito				Cattivo	
Altro:		Serramenti		In fase di sistemazione	
Elementi decorativi: lesene intonacate, cornici, gronde e colonne		Legno	•		
		Plastica			
		Metallo:			

Note

Caratteristiche strutturali

Struttura portante		Copertura		Stato di conservazione	
Muratura	•	A falde con tegole a canale	•	Buono	
Travi - pilastri c.a.		A falde con tegole piane		Discreto	•
		Copertura piana		Cattivo	
				In fase di recupero	

Caratteristiche degli spazi aperti

Superfici permeabili		Superfici non permeabili	•	Giardini di pregio	
----------------------	--	--------------------------	---	--------------------	--

Fotografie



Isolato n. 7	Località: Via Lambro	Identificazione edificio n° 14
--------------	----------------------	--------------------------------

Caratteristiche architettonico - funzionali

Tipologia		Destinazioni d'uso				Valore storico-architettonico	
Numero dei piani fuori terra	2		PT	1°P	P2+	Edifici vincolati	
Corte unitaria	•	Residenziale	•	•		Edifici di pregio storico-architettonico	
Corte formata per aggregazione		Commerciale				Edifici del tessuto storico minore	•
Schiere allineate su strada		Terziario				Edifici recenti non in contrasto	
Schiere non allineate su strada		Artigianale				Edifici recenti in contrasto	
Edifici pluripiano allineati su strada		Attrezzature di quartiere					
Edifici pluripiano non allineati su strada		Attrezzature urbane					
Edifici unifamiliari/bifamiliari		Servizi privati di uso pubblico					
Edifici rurali		Agricolo					
Altro:		Altro:					

Trasformazioni subite		Accessori	
Ristrutturazione recente:	•	Box	
In fase di ristrutturazione		Depositi	
Ampliamenti recenti		Tettoie	
Sopraelevazioni		Altro:	
Superfettazioni			
Modificazione fronti:			

Note	

Caratteristiche dei fronti

Paramento superficiale		Infissi		Stato di conservazione	
Intonaco rustico		Persiane	•	Buono	
Intonaco civile	•	Avvolgibili		Discreto	•
Rivestimento: zoccolo in granito				Cattivo	
Altro:				In fase di sistemazione	
Elementi decorativi: lesene intonacate, cornici, gronde e colonne					

Serramenti		Note	
Legno	•		
Plastica			
Metallo:			

Caratteristiche strutturali

Struttura portante		Copertura		Stato di conservazione	
Muratura	•	A falde con tegole a canale	•	Buono	
Travi - pilastri c.a.		A falde con tegole piane		Discreto	•
		Copertura piana		Cattivo	
				In fase di recupero	

Caratteristiche degli spazi aperti

Superfici permeabili	•	Superfici non permeabili		Giardini di pregio	
----------------------	---	--------------------------	--	--------------------	--

Fotografie



Isolato n. 7	Località: Via Lambro	Identificazione edificio n° 15
--------------	----------------------	--------------------------------

Caratteristiche architettonico - funzionali

Tipologia		Destinazioni d'uso				Valore storico-architettonico	
Numero dei piani fuori terra	2		PT	1°P	P2+	Edifici vincolati	
Corte unitaria		Residenziale	●	●		Edifici di pregio storico-architettonico	
Corte formata per aggregazione		Commerciale				Edifici del tessuto storico minore	●
Schiere allineate su strada		Terziario				Edifici recenti non in contrasto	
Schiere non allineate su strada		Artigianale				Edifici recenti in contrasto	
Edifici pluripiano allineati su strada	●	Attrezzature di quartiere					
Edifici pluripiano non allineati su strada		Attrezzature urbane					
Edifici unifamiliari/bifamiliari		Servizi privati di uso pubblico					
Edifici rurali		Agricolo					
Altro:		Altro:					

Note
●

Trasformazioni subite		Accessori	
Ristrutturazione recente:		Box	
In fase di ristrutturazione		Depositi	
Ampliamenti recenti		Tettoie	
Sopraelevazioni		Altro:Rustico	
Superfetazioni			
Modificazione fronti:			

Caratteristiche dei fronti

Paramento superficiale		Infissi		Stato di conservazione	
Intonaco rustico		Persiane	●	Buono	
Intonaco civile		Avvolgibili		Discreto	●
Rivestimento: zoccolo in granito				Cattivo	
Altro: mattoni a vista	●	Serramenti		In fase di sistemazione	
Elementi decorativi: lesene intonacate, cornici, gronde e colonne		Legno	●		
		Plastica			
		Metallo:			

Note

Caratteristiche strutturali

Struttura portante		Copertura		Stato di conservazione	
Muratura	●	A falde con tegole a canale	●	Buono	
Travi - pilastri c.a.		A falde con tegole piane		Discreto	●
		Copertura piana		Cattivo	
				In fase di recupero	

Caratteristiche degli spazi aperti

Superfici permeabili		Superfici non permeabili	●	Giardini di pregio	
----------------------	--	--------------------------	---	--------------------	--

Fotografie



Isolato n. 8	Località: Via Lambro	Identificazione edificio n° 1
--------------	----------------------	-------------------------------

Caratteristiche architettonico - funzionali

Tipologia		Destinazioni d'uso				Valore storico-architettonico	
Numero dei piani fuori terra	2		PT	1°P	P2+	Edifici vincolati	
Corte unitaria	●	Residenziale	●	●		Edifici di pregio storico-architettonico	
Corte formata per aggregazione		Commerciale				Edifici del tessuto storico minore	●
Schiere allineate su strada		Terziario				Edifici recenti non in contrasto	
Schiere non allineate su strada		Artigianale				Edifici recenti in contrasto	
Edifici pluripiano allineati su strada		Attrezzature di quartiere					
Edifici pluripiano non allineati su strada		Attrezzature urbane					
Edifici unifamiliari/bifamiliari		Servizi privati di uso pubblico					
Edifici rurali		Agricolo					
Altro:		Altro:					

Trasformazioni subite		Accessori			
Ristrutturazione recente:		Box			
In fase di ristrutturazione		Depositi			
Ampliamenti recenti		Tettoie			
Sopraelevazioni		Altro:			
Superfetazioni					
Modificazione fronti:					

Note	

Caratteristiche dei fronti

Paramento superficiale		Infissi		Stato di conservazione	
Intonaco rustico		Persiane		Buono	
Intonaco civile	●	Avvolgibili	●	Discreto	●
Rivestimento: zoccolo in granito				Cattivo	
Altro:		Serramenti		In fase di sistemazione	●
Elementi decorativi: lesene intonacate, cornici, gronde e colonne		Legno	●		
		Plastica		Note	
		Metallo:			

Caratteristiche strutturali

Struttura portante		Copertura		Stato di conservazione	
Muratura	●	A falde con tegole a canale	●	Buono	
Travi - pilastri c.a.		A falde con tegole piane		Discreto	●
		Copertura piana		Cattivo	
				In fase di recupero	●

Caratteristiche degli spazi aperti

Superfici permeabili		Superfici non permeabili	●	Giardini di pregio	
----------------------	--	--------------------------	---	--------------------	--

Fotografie



Isolato n. 8	Località: Via Lambro	Identificazione edificio n° 2
--------------	----------------------	-------------------------------

Caratteristiche architettonico - funzionali

Tipologia		Destinazioni d'uso				Valore storico-architettonico	
Numero dei piani fuori terra	2		PT	1°P	P2+	Edifici vincolati	
Corte unitaria	•	Residenziale	•	•		Edifici di pregio storico-architettonico	
Corte formata per aggregazione		Commerciale				Edifici del tessuto storico minore	•
Schiere allineate su strada		Terziario				Edifici recenti non in contrasto	
Schiere non allineate su strada		Artigianale				Edifici recenti in contrasto	
Edifici pluripiano allineati su strada		Attrezzature di quartiere					
Edifici pluripiano non allineati su strada		Attrezzature urbane					
Edifici unifamiliari/bifamiliari		Servizi privati di uso pubblico					
Edifici rurali		Agricolo					
Altro:		Altro:					

Trasformazioni subite		Accessori	
Ristrutturazione recente:		Box	
In fase di ristrutturazione		Depositi	
Ampliamenti recenti		Tettoie	
Sopraelevazioni		Altro:	
Superfetazioni			
Modificazione fronti:			

Note	

Caratteristiche dei fronti

Paramento superficiale		Infissi		Stato di conservazione	
Intonaco rustico		Persiane	•	Buono	
Intonaco civile	•	Avvolgibili		Discreto	•
Rivestimento: zoccolo in granito				Cattivo	
Altro:				In fase di sistemazione	
Elementi decorativi: lesene intonacate, cornici, gronde e colonne					

Serramenti		Note	
Legno	•		
Plastica			
Metallo:			

Caratteristiche strutturali

Struttura portante		Copertura		Stato di conservazione	
Muratura	•	A falde con tegole a canale	•	Buono	
Travi - pilastri c.a.		A falde con tegole piane		Discreto	•
		Copertura piana		Cattivo	
				In fase di recupero	

Caratteristiche degli spazi aperti

Superfici permeabili		Superfici non permeabili	•	Giardini di pregio	
----------------------	--	--------------------------	---	--------------------	--

Fotografie



Isolato n. 8	Località: Via Lambro	Identificazione edificio n° 3
--------------	----------------------	-------------------------------

Caratteristiche architettonico - funzionali

Tipologia		Destinazioni d'uso				Valore storico-architettonico	
Numero dei piani fuori terra	2		PT	1°P	P2+	Edifici vincolati	
Corte unitaria	●	Residenziale	●	●		Edifici di pregio storico-architettonico	
Corte formata per aggregazione		Commerciale				Edifici del tessuto storico minore	●
Schiere allineate su strada	●	Terziario				Edifici recenti non in contrasto	
Schiere non allineate su strada		Artigianale				Edifici recenti in contrasto	
Edifici pluripiano allineati su strada		Attrezzature di quartiere					
Edifici pluripiano non allineati su strada		Attrezzature urbane					
Edifici unifamiliari/bifamiliari		Servizi privati di uso pubblico					
Edifici rurali		Agricolo					
Altro:		Altro:					

Trasformazioni subite		Accessori			
Ristrutturazione recente:		Box			
In fase di ristrutturazione	●	Depositi			
Ampliamenti recenti		Tettoie			
Sopraelevazioni		Altro:			
Superfetazioni					
Modificazione fronti:					

Note

Caratteristiche dei fronti

Paramento superficiale		Infissi		Stato di conservazione	
Intonaco rustico		Persiane		Buono	
Intonaco civile		Avvolgibili		Discreto	
Rivestimento: zoccolo in granito				Cattivo	
Altro:		Serramenti		In fase di sistemazione	●
Elementi decorativi: lesene intonacate, cornici, gronde e colonne		Legno	●		
		Plastica			
		Metallo:			

Note

Caratteristiche strutturali

Struttura portante		Copertura		Stato di conservazione	
Muratura	●	A falde con tegole a canale	●	Buono	
Travi - pilastri c.a.		A falde con tegole piane		Discreto	
		Copertura piana		Cattivo	
				In fase di recupero	●

Caratteristiche degli spazi aperti

Superfici permeabili	●	Superfici non permeabili		Giardini di pregio	
----------------------	---	--------------------------	--	--------------------	--

Fotografie



Isolato n. 8	Località: Via Lambro	Identificazione edificio n° 4
Caratteristiche architettonico - funzionali		
Tipologia	Destinazioni d'uso	Valore storico-architettonico
Numero dei piani fuori terra	PT 1°P P2+	Edifici vincolati
Corte unitaria	Residenziale	Edifici di pregio storico-architettonico
Corte formata per aggregazione	Commerciale	Edifici del tessuto storico minore
Schiere allineate su strada	Terziario	Edifici recenti non in contrasto
Schiere non allineate su strada	Artigianale	Edifici recenti in contrasto
Edifici pluripiano allineati su strada	Attrezzature di quartiere	
Edifici pluripiano non allineati su strada	Attrezzature urbane	
Edifici unifamiliari/bifamiliari	Servizi privati di uso pubblico	
Edifici rurali	Agricolo	
Altro:	Altro:	
Trasformazioni subite	Accessori	Note
Ristrutturazione recente:	Box	
In fase di ristrutturazione	Depositi	
Ampliamenti recenti	Tettoie	
Sopraelevazioni	Altro:	
Superfetazioni		
Modificazione fronti:		
Caratteristiche dei fronti		
Paramento superficiale	Infissi	Stato di conservazione
Intonaco rustico	Persiane	Buono
Intonaco civile	Avvolgibili	Discreto
Rivestimento: zoccolo in granito	Serramenti	Cattivo
Altro:	Legno	In fase di sistemazione
Elementi decorativi: lesene intonacate, cornici, gronde e colonne	Plastica	
	Metallo:	Note
Caratteristiche strutturali		
Struttura portante	Copertura	Stato di conservazione
Muratura	A falde con tegole a canale	Buono
Travi - pilastri c.a.	A falde con tegole piane	Discreto
	Copertura piana	Cattivo
		In fase di recupero
Caratteristiche degli spazi aperti		
Superfici permeabili	Superfici non permeabili	Giardini di pregio
Fotografie		



Isolato n. 8	Località: Via Lambro	Identificazione edificio n° 5
--------------	----------------------	-------------------------------

Caratteristiche architettonico - funzionali

Tipologia		Destinazioni d'uso				Valore storico-architettonico	
Numero dei piani fuori terra	2		PT	1°P	P2+	Edifici vincolati	
Corte unitaria	•	Residenziale	•	•		Edifici di pregio storico-architettonico	
Corte formata per aggregazione		Commerciale				Edifici del tessuto storico minore	•
Schiere allineate su strada		Terziario				Edifici recenti non in contrasto	
Schiere non allineate su strada		Artigianale				Edifici recenti in contrasto	
Edifici pluripiano allineati su strada		Attrezzature di quartiere					
Edifici pluripiano non allineati su strada		Attrezzature urbane					
Edifici unifamiliari/bifamiliari		Servizi privati di uso pubblico					
Edifici rurali		Agricolo					
Altro:		Altro:					

Trasformazioni subite		Accessori	
Ristrutturazione recente:	•	Box	
In fase di ristrutturazione		Depositi	
Ampliamenti recenti		Tettoie	
Sopraelevazioni		Altro:	
Superfetazioni			
Modificazione fronti:			

Note	

Caratteristiche dei fronti

Paramento superficiale		Infissi		Stato di conservazione	
Intonaco rustico		Persiane	•	Buono	•
Intonaco civile	•	Avvolgibili		Discreto	
Rivestimento: zoccolo in granito				Cattivo	
Altro: zoccolo in mattoni a vista	•			In fase di sistemazione	
Elementi decorativi: lesene intonacate, cornici, gronde e colonne					

Serramenti		Note	
Legno	•		
Plastica			
Metallo:			

Caratteristiche strutturali

Struttura portante		Copertura		Stato di conservazione	
Muratura	•	A falde con tegole a canale	•	Buono	•
Travi - pilastri c.a.		A falde con tegole piane		Discreto	
		Copertura piana		Cattivo	
				In fase di recupero	

Caratteristiche degli spazi aperti

Superfici permeabili	•	Superfici non permeabili		Giardini di pregio	
----------------------	---	--------------------------	--	--------------------	--

Fotografie



Isolato n. 8	Località: Via Lambro	Identificazione edificio n° 6
--------------	----------------------	-------------------------------

Caratteristiche architettonico - funzionali

Tipologia		Destinazioni d'uso				Valore storico-architettonico	
Numero dei piani fuori terra	2		PT	1°P	P2+	Edifici vincolati	
Corte unitaria	•	Residenziale	•	•		Edifici di pregio storico-architettonico	
Corte formata per aggregazione		Commerciale				Edifici del tessuto storico minore	•
Schiere allineate su strada		Terziario				Edifici recenti non in contrasto	
Schiere non allineate su strada		Artigianale				Edifici recenti in contrasto	
Edifici pluripiano allineati su strada		Attrezzature di quartiere					
Edifici pluripiano non allineati su strada		Attrezzature urbane					
Edifici unifamiliari/bifamiliari		Servizi privati di uso pubblico					
Edifici rurali		Agricolo					
Altro:		Altro:					

Note

Trasformazioni subite		Accessori	
Ristrutturazione recente:		Box	
In fase di ristrutturazione		Depositi	
Ampliamenti recenti		Tettoie	
Sopraelevazioni		Altro:	
Superfetazioni			
Modificazione fronti:			

Caratteristiche dei fronti

Paramento superficiale		Infissi		Stato di conservazione	
Intonaco rustico		Persiane		Buono	
Intonaco civile	•	Avvolgibili		Discreto	
Rivestimento: zoccolo in granito				Cattivo	•
Altro:				In fase di sistemazione	
Elementi decorativi: lesene intonacate, cornici, gronde e colonne					

Serramenti	
Legno	•
Plastica	
Metallo:	

Note

Caratteristiche strutturali

Struttura portante		Copertura		Stato di conservazione	
Muratura	•	A falde con tegole a canale	•	Buono	
Travi - pilastri c.a.		A falde con tegole piane		Discreto	
		Copertura piana		Cattivo	•
				In fase di recupero	

Caratteristiche degli spazi aperti

Superfici permeabili	•	Superfici non permeabili		Giardini di pregio	
----------------------	---	--------------------------	--	--------------------	--

Fotografie



Isolato n. 8	Località: Via Lambro	Identificazione edificio n° 7
--------------	----------------------	-------------------------------

Caratteristiche architettonico - funzionali

Tipologia		Destinazioni d'uso				Valore storico-architettonico	
Numero dei piani fuori terra	2		PT	1°P	P2+	Edifici vincolati	
Corte unitaria	●	Residenziale	●	●		Edifici di pregio storico-architettonico	
Corte formata per aggregazione		Commerciale				Edifici del tessuto storico minore	●
Schiere allineate su strada		Terziario				Edifici recenti non in contrasto	
Schiere non allineate su strada		Artigianale				Edifici recenti in contrasto	
Edifici pluripiano allineati su strada		Attrezzature di quartiere					
Edifici pluripiano non allineati su strada		Attrezzature urbane					
Edifici unifamiliari/bifamiliari		Servizi privati di uso pubblico					
Edifici rurali		Agricolo					
Altro:		Altro:					

Trasformazioni subite		Accessori	
Ristrutturazione recente:		Box	
In fase di ristrutturazione		Depositi	
Ampliamenti recenti		Tettoie	
Sopraelevazioni		Altro:	
Superfetazioni			
Modificazione fronti:			

Note	

Caratteristiche dei fronti

Paramento superficiale		Infissi		Stato di conservazione	
Intonaco rustico		Persiane		Buono	
Intonaco civile	●	Avvolgibili	●	Discreto	●
Rivestimento: zoccolo in granito				Cattivo	
Altro: zoccolo in serizzo	●	Serramenti		In fase di sistemazione	
Elementi decorativi: lesene intonacate, cornici, gronde e colonne		Legno	●		
		Plastica		Note	
		Metallo:			

Caratteristiche strutturali

Struttura portante		Copertura		Stato di conservazione	
Muratura	●	A falde con tegole a canale	●	Buono	
Travi - pilastri c.a.		A falde con tegole piane		Discreto	●
		Copertura piana		Cattivo	
				In fase di recupero	

Caratteristiche degli spazi aperti

Superfici permeabili	●	Superfici non permeabili		Giardini di pregio	
----------------------	---	--------------------------	--	--------------------	--

Fotografie



Isolato n. 8	Località: Via Lambro	Identificazione edificio n° 8
--------------	----------------------	-------------------------------

Caratteristiche architettonico - funzionali

Tipologia		Destinazioni d'uso				Valore storico-architettonico	
Numero dei piani fuori terra	2		PT	1°P	P2+	Edifici vincolati	
Corte unitaria	•	Residenziale	•	•		Edifici di pregio storico-architettonico	
Corte formata per aggregazione		Commerciale				Edifici del tessuto storico minore	•
Schiere allineate su strada		Terziario				Edifici recenti non in contrasto	
Schiere non allineate su strada		Artigianale				Edifici recenti in contrasto	
Edifici pluripiano allineati su strada		Attrezzature di quartiere					
Edifici pluripiano non allineati su strada		Attrezzature urbane					
Edifici unifamiliari/bifamiliari		Servizi privati di uso pubblico					
Edifici rurali		Agricolo					
Altro:		Altro:					

Trasformazioni subite		Accessori	
Ristrutturazione recente:	•	Box	
In fase di ristrutturazione		Depositi	
Ampliamenti recenti		Tettoie	
Sopraelevazioni		Altro:Rustico	
Superfetazioni			
Modificazione fronti:			

Note	
•	

Caratteristiche dei fronti

Paramento superficiale		Infissi		Stato di conservazione	
Intonaco rustico		Persiane	•	Buono	•
Intonaco civile	•	Avvolgibili		Discreto	
Rivestimento: zoccolo in granito				Cattivo	
Altro: zoccolo in serizzo	•			In fase di sistemazione	
Elementi decorativi: lesene intonacate, cornici, gronde e colonne					

Serramenti		Note	
Legno	•		
Plastica			
Metallo:			

Caratteristiche strutturali

Struttura portante		Copertura		Stato di conservazione	
Muratura	•	A falde con tegole a canale	•	Buono	•
Travi - pilastri c.a.		A falde con tegole piane		Discreto	
		Copertura piana		Cattivo	
				In fase di recupero	

Caratteristiche degli spazi aperti

Superfici permeabili	•	Superfici non permeabili		Giardini di pregio	
----------------------	---	--------------------------	--	--------------------	--

Fotografie



Isolato n. 9	Località: CASTELLAZZO	Identificazione Edificio n° 1
--------------	-----------------------	-------------------------------

Caratteristiche architettonico - funzionali

Tipologia		Destinazioni d'uso				Valore storico-architettonico	
			PT	1°P	P2+		
Numero dei piani fuori terra	2	Residenziale	•	•		Edifici vincolati	
Corte unitaria	•	Commerciale				Edifici di pregio storico-architettonico	
Corte formata per aggregazione		Terziario				Edifici del tessuto storico minore	•
Schiere allineate su strada		Artigianale				Edifici recenti non in contrasto	
Schiere non allineate su strada		Attrezzature di quartiere				Edifici recenti in contrasto	
Edifici pluripiano allineati su strada		Attrezzature urbane				Note	
Edifici pluripiano non allineati su strada		Servizi privati di uso pubblico					
Edifici unifamiliari/bifamiliari		Agricolo					
Edifici rurali		Altro:					
Altro:							
Trasformazioni subite		Accessori					
Ristrutturazione recente:	•	Box					
In fase di ristrutturazione		Depositi					
Ampliamenti recenti		Tettoie					
Sopraelevazioni		Altro:					
Superfetazioni							
Modificazione fronti:							

Caratteristiche dei fronti

Paramento superficiale		Infissi		Stato di conservazione	
Intonaco rustico		Persiane	•	Buono	
Intonaco civile	•	Avvolgibili		Discreto	•
Rivestimento: zoccolo in granito		Serramenti		Cattivo	
Altro:		Legno	•	In fase di sistemazione	
Elementi decorativi: lesene intonacate, cornici, gronde e colonne		Plastica		Note	
		Metallo:			

Caratteristiche strutturali

Struttura portante		Copertura		Stato di conservazione	
Muratura	•	A falde con tegole a canale	•	Buono	
Travi - pilastri c.a.		A falde con tegole piane		Discreto	•
		Copertura piana		Cattivo	
				In fase di recupero	

Caratteristiche degli spazi aperti

Superfici permeabili	•	Superfici non permeabili		Giardini di pregio	
----------------------	---	--------------------------	--	--------------------	--

Fotografie



Isolato n. 9	Località: CASTELLAZZO	Identificazione edificio n° 2
--------------	-----------------------	-------------------------------

Caratteristiche architettonico - funzionali

Tipologia		Destinazioni d'uso				Valore storico-architettonico	
Numero dei piani fuori terra	2		PT	1°P	P2+	Edifici vincolati	
Corte unitaria	•	Residenziale	•	•		Edifici di pregio storico-architettonico	
Corte formata per aggregazione		Commerciale				Edifici del tessuto storico minore	•
Schiere allineate su strada		Terziario				Edifici recenti non in contrasto	
Schiere non allineate su strada		Artigianale				Edifici recenti in contrasto	
Edifici pluripiano allineati su strada		Attrezzature di quartiere					
Edifici pluripiano non allineati su strada		Attrezzature urbane					
Edifici unifamiliari/bifamiliari		Servizi privati di uso pubblico					
Edifici rurali		Agricolo					
Altro:		Altro:					

Trasformazioni subite		Accessori	
Ristrutturazione recente:	•	Box	
In fase di ristrutturazione		Depositi	
Ampliamenti recenti		Tettoie	
Sopraelevazioni		Altro:	
Superfettazioni			
Modificazione fronti:			

Note

Caratteristiche dei fronti

Paramento superficiale		Infissi		Stato di conservazione	
Intonaco rustico		Persiane		Buono	•
Intonaco civile	•	Avvolgibili		Discreto	
Rivestimento: zoccolo in granito				Cattivo	
Altro:				In fase di sistemazione	
Elementi decorativi: lesene intonacate, cornici, gronde e colonne					

Serramenti		Note	
Legno	•		
Plastica			
Metallo:			

Caratteristiche strutturali

Struttura portante		Copertura		Stato di conservazione	
Muratura	•	A falde con tegole a canale	•	Buono	•
Travi - pilastri c.a.		A falde con tegole piane		Discreto	
		Copertura piana		Cattivo	
				In fase di recupero	

Caratteristiche degli spazi aperti

Superfici permeabili	•	Superfici non permeabili		Giardini di pregio	
----------------------	---	--------------------------	--	--------------------	--

Fotografie



Isolato n. 9	Località: CASTELLAZZO	Identificazione edificio n° 3
--------------	-----------------------	-------------------------------

Caratteristiche architettonico - funzionali

Tipologia		Destinazioni d'uso				Valore storico-architettonico	
Numero dei piani fuori terra	2		PT	1°P	P2+	Edifici vincolati	
Corte unitaria	•	Residenziale	•	•		Edifici di pregio storico-architettonico	
Corte formata per aggregazione		Commerciale				Edifici del tessuto storico minore	•
Schiere allineate su strada		Terziario				Edifici recenti non in contrasto	
Schiere non allineate su strada		Artigianale				Edifici recenti in contrasto	
Edifici pluripiano allineati su strada		Attrezzature di quartiere					
Edifici pluripiano non allineati su strada		Attrezzature urbane					
Edifici unifamiliari/bifamiliari		Servizi privati di uso pubblico					
Edifici rurali		Agricolo					
Altro:		Altro:					

Trasformazioni subite		Accessori	
Ristrutturazione recente:		Box	
In fase di ristrutturazione		Depositi	
Ampliamenti recenti		Tettoie	
Sopraelevazioni		Altro:	
Superfettezioni			
Modificazione fronti:			

Note

Caratteristiche dei fronti

Paramento superficiale		Infissi		Stato di conservazione	
Intonaco rustico		Persiane		Buono	
Intonaco civile	•	Avvolgibili		Discreto	•
Rivestimento: zoccolo in granito				Cattivo	
Altro:		Serramenti		In fase di sistemazione	
Elementi decorativi: lesene intonacate, cornici, gronde e colonne		Legno	•		
		Plastica			
		Metallo:			

Note

Caratteristiche strutturali

Struttura portante		Copertura		Stato di conservazione	
Muratura	•	A falde con tegole a canale	•	Buono	
Travi - pilastri c.a.		A falde con tegole piane		Discreto	•
		Copertura piana		Cattivo	
				In fase di recupero	

Caratteristiche degli spazi aperti

Superfici permeabili	•	Superfici non permeabili		Giardini di pregio	
----------------------	---	--------------------------	--	--------------------	--

Fotografie



Isolato n. 9	Località: CASTELLAZZO	Identificazione edificio n° 4
--------------	-----------------------	-------------------------------

Caratteristiche architettonico - funzionali

Tipologia		Destinazioni d'uso				Valore storico-architettonico	
Numero dei piani fuori terra	2		PT	1°P	P2+	Edifici vincolati	
Corte unitaria	●	Residenziale	●	●		Edifici di pregio storico-architettonico	
Corte formata per aggregazione		Commerciale				Edifici del tessuto storico minore	●
Schiere allineate su strada		Terziario				Edifici recenti non in contrasto	
Schiere non allineate su strada		Artigianale				Edifici recenti in contrasto	
Edifici pluripiano allineati su strada		Attrezzature di quartiere					
Edifici pluripiano non allineati su strada		Attrezzature urbane					
Edifici unifamiliari/bifamiliari		Servizi privati di uso pubblico					
Edifici rurali		Agricolo					
Altro:		Altro:					

Trasformazioni subite		Accessori	
Ristrutturazione recente:	●	Box	
In fase di ristrutturazione		Depositi	
Ampliamenti recenti		Tettoie	
Sopraelevazioni		Altro:	
Superfetazioni			
Modificazione fronti:			

Note	

Caratteristiche dei fronti

Paramento superficiale		Infissi		Stato di conservazione	
Intonaco rustico		Persiane	●	Buono	●
Intonaco civile	●	Avvolgibili		Discreto	
Rivestimento: zoccolo in granito				Cattivo	
Altro:		Serramenti		In fase di sistemazione	
Elementi decorativi: lesene intonacate, cornici, gronde e colonne		Legno	●		
		Plastica			
		Metallo:			

Note	

Caratteristiche strutturali

Struttura portante		Copertura		Stato di conservazione	
Muratura	●	A falde con tegole a canale	●	Buono	●
Travi - pilastri c.a.		A falde con tegole piane		Discreto	
		Copertura piana		Cattivo	
				In fase di recupero	

Caratteristiche degli spazi aperti

Superfici permeabili	●	Superfici non permeabili		Giardini di pregio	
----------------------	---	--------------------------	--	--------------------	--

Fotografie



Isolato n. 9	Località: CASTELLAZZO	Identificazione edificio n° 5
--------------	-----------------------	-------------------------------

Caratteristiche architettonico - funzionali

Tipologia		Destinazioni d'uso				Valore storico-architettonico	
Numero dei piani fuori terra	2		PT	1°P	P2+	Edifici vincolati	
Corte unitaria	•	Residenziale	•	•		Edifici di pregio storico-architettonico	•
Corte formata per aggregazione		Commerciale				Edifici del tessuto storico minore	
Schiere allineate su strada		Terziario				Edifici recenti non in contrasto	
Schiere non allineate su strada		Artigianale				Edifici recenti in contrasto	
Edifici pluripiano allineati su strada		Attrezzature di quartiere					
Edifici pluripiano non allineati su strada		Attrezzature urbane					
Edifici unifamiliari/bifamiliari		Servizi privati di uso pubblico					
Edifici rurali		Agricolo					
Altro:		Altro:					

Trasformazioni subite		Accessori	
Ristrutturazione recente:	•	Box	
In fase di ristrutturazione		Depositi	
Ampliamenti recenti		Tettoie	
Sopraelevazioni		Altro:	
Superfetazioni			
Modificazione fronti:			

Note

Caratteristiche dei fronti

Paramento superficiale		Infissi		Stato di conservazione	
Intonaco rustico		Persiane	•	Buono	
Intonaco civile	•	Avvolgibili		Discreto	•
Rivestimento: zoccolo in granito				Cattivo	
Altro: mattoni a vista	•	Serramenti		In fase di sistemazione	
Elementi decorativi: lesene intonacate, cornici, gronde e colonne	•	Legno	•		
		Plastica		Note	
		Metallo:			

Caratteristiche strutturali

Struttura portante		Copertura		Stato di conservazione	
Muratura	•	A falde con tegole a canale	•	Buono	
Travi - pilastri c.a.		A falde con tegole piane		Discreto	•
		Copertura piana		Cattivo	
				In fase di recupero	

Caratteristiche degli spazi aperti

Superfici permeabili	•	Superfici non permeabili		Giardini di pregio	
----------------------	---	--------------------------	--	--------------------	--

Fotografie



Isolato n. 9	Località: CASTELLAZZO	Identificazione edificio n° 6
--------------	-----------------------	-------------------------------

Caratteristiche architettonico - funzionali

Tipologia		Destinazioni d'uso				Valore storico-architettonico	
Numero dei piani fuori terra	2		PT	1°P	P2+	Edifici vincolati	
Corte unitaria	●	Residenziale	●	●		Edifici di pregio storico-architettonico	
Corte formata per aggregazione		Commerciale				Edifici del tessuto storico minore	●
Schiere allineate su strada		Terziario				Edifici recenti non in contrasto	
Schiere non allineate su strada		Artigianale				Edifici recenti in contrasto	
Edifici pluripiano allineati su strada		Attrezzature di quartiere					
Edifici pluripiano non allineati su strada		Attrezzature urbane					
Edifici unifamiliari/bifamiliari		Servizi privati di uso pubblico					
Edifici rurali		Agricolo					
Altro:		Altro:					

Trasformazioni subite		Accessori	
Ristrutturazione recente:		Box	
In fase di ristrutturazione		Depositi	
Ampliamenti recenti		Tettoie	
Sopraelevazioni		Altro:	
Superfetazioni			
Modificazione fronti:			

Note	

Caratteristiche dei fronti

Paramento superficiale		Infissi		Stato di conservazione	
Intonaco rustico		Persiane		Buono	
Intonaco civile	●	Avvolgibili		Discreto	●
Rivestimento: zoccolo in granito				Cattivo	
Altro:		Serramenti		In fase di sistemazione	
Elementi decorativi: lesene intonacate, cornici, gronde e colonne		Legno	●		
		Plastica			
		Metallo:			

Note	

Caratteristiche strutturali

Struttura portante		Copertura		Stato di conservazione	
Muratura	●	A falde con tegole a canale	●	Buono	
Travi - pilastri c.a.		A falde con tegole piane		Discreto	●
		Copertura piana		Cattivo	
				In fase di recupero	

Caratteristiche degli spazi aperti

Superfici permeabili	●	Superfici non permeabili		Giardini di pregio	
----------------------	---	--------------------------	--	--------------------	--

Fotografie



Isolato n. 9	Località: CASTELLAZZO	Identificazione edificio n° 7
--------------	-----------------------	-------------------------------

Caratteristiche architettonico - funzionali

Tipologia		Destinazioni d'uso				Valore storico-architettonico	
Numero dei piani fuori terra	2		PT	1°P	P2+	Edifici vincolati	
Corte unitaria	●	Residenziale				Edifici di pregio storico-architettonico	
Corte formata per aggregazione		Commerciale				Edifici del tessuto storico minore	●
Schiere allineate su strada		Terziario				Edifici recenti non in contrasto	
Schiere non allineate su strada		Artigianale				Edifici recenti in contrasto	
Edifici pluripiano allineati su strada		Attrezzature di quartiere					
Edifici pluripiano non allineati su strada		Attrezzature urbane					
Edifici unifamiliari/bifamiliari		Servizi privati di uso pubblico					
Edifici rurali		Agricolo					
Altro:		Altro:	●	●			

Trasformazioni subite		Accessori	
Ristrutturazione recente:		Box	
In fase di ristrutturazione		Depositi	
Ampliamenti recenti		Tettoie	
Sopraelevazioni		Altro:	
Superfetazioni			
Modificazione fronti:			

Note

Caratteristiche dei fronti

Paramento superficiale		Infissi		Stato di conservazione	
Intonaco rustico		Persiane		Buono	
Intonaco civile		Avvolgibili		Discreto	
Rivestimento: zoccolo in granito				Cattivo	●
Altro:		Serramenti		In fase di sistemazione	
Elementi decorativi: lesene intonacate, cornici, gronde e colonne		Legno		Note	
		Plastica			
		Metallo:			

Caratteristiche strutturali

Struttura portante		Copertura		Stato di conservazione	
Muratura	●	A falde con tegole a canale	●	Buono	
Travi - pilastri c.a.		A falde con tegole piane		Discreto	
		Copertura piana		Cattivo	●
				In fase di recupero	

Caratteristiche degli spazi aperti

Superfici permeabili	●	Superfici non permeabili		Giardini di pregio	
----------------------	---	--------------------------	--	--------------------	--

Fotografie











MODALITÀ DI INTERVENTO


Modalità d'intervento











LEGENDA

	M3 - Restauro - RE
	M4 - Risanamento conservativo - RS
	M5 - Ristrutturazione Edilizia - RT
	M6 - Ristrutturazione Edilizia con cambio di destinazione - RTC
	M7 - Demolizione senza Ricostruzione - DSR
	M8 - Demolizione con Ricostruzione - DCR
	Area inedificabile con sistemazione a verde
	Area inedificabile con pavimentazione

Modalità d'intervento











LEGENDA

	M3 - Restauro - RE
	M4 - Risanamento conservativo - RS
	M5 - Ristrutturazione Edilizia - RT
	M6 - Ristrutturazione Edilizia con cambio di destinazione - RTC
	M7 - Demolizione senza Ricostruzione - DSR
	M8 - Demolizione con Ricostruzione - DCR
	Area inedificabile con sistemazione a verde
	Area inedificabile con pavimentazione

Modalità d'intervento











LEGENDA

	M3 - Restauro - RE
	M4 - Risanamento conservativo - RS
	M5 - Ristrutturazione Edilizia - RT
	M6 - Ristrutturazione Edilizia con cambio di destinazione - RTC
	M7 - Demolizione senza Ricostruzione - DSR
	M8 - Demolizione con Ricostruzione - DCR
	Area inedificabile con sistemazione a verde
	Area inedificabile con pavimentazione

Modalità d'intervento











LEGENDA

	M3 - Restauro - RE
	M4 - Risanamento conservativo - RS
	M5 - Ristrutturazione Edilizia - RT
	M6 - Ristrutturazione Edilizia con cambio di destinazione - RTC
	M7 - Demolizione senza Ricostruzione - DSR
	M8 - Demolizione con Ricostruzione - DCR
	Area inedificabile con sistemazione a verde
	Area inedificabile con pavimentazione


Modalità d'intervento











LEGENDA

	M3 - Restauro - RE
	M4 - Risanamento conservativo - RS
	M5 - Ristrutturazione Edilizia - RT
	M6 - Ristrutturazione Edilizia con cambio di destinazione - RTC
	M7 - Demolizione senza Ricostruzione - DSR
	M8 - Demolizione con Ricostruzione - DCR
	Area inedificabile con sistemazione a verde
	Area inedificabile con pavimentazione

Modalità d'intervento











LEGENDA

	M3 - Restauro - RE
	M4 - Risanamento conservativo - RS
	M5 - Ristrutturazione Edilizia - RT
	M6 - Ristrutturazione Edilizia con cambio di destinazione - RTC
	M7 - Demolizione senza Ricostruzione - DSR
	M8 - Demolizione con Ricostruzione - DCR
	Area inedificabile con sistemazione a verde
	Area inedificabile con pavimentazione

Modalità d'intervento











LEGENDA

	M3 - Restauro - RE
	M4 - Risanamento conservativo - RS
	M5 - Ristrutturazione Edilizia - RT
	M6 - Ristrutturazione Edilizia con cambio di destinazione - RTC
	M7 - Demolizione senza Ricostruzione - DSR
	M8 - Demolizione con Ricostruzione - DCR
	Area inedificabile con sistemazione a verde
	Area inedificabile con pavimentazione

Modalità d'intervento











LEGENDA

	M3 - Restauro - RE
	M4 - Risanamento conservativo - RS
	M5 - Ristrutturazione Edilizia - RT
	M6 - Ristrutturazione Edilizia con cambio di destinazione - RTC
	M7 - Demolizione senza Ricostruzione - DSR
	M8 - Demolizione con Ricostruzione - DCR
	Area inedificabile con sistemazione a verde
	Area inedificabile con pavimentazione

Modalità d'intervento



LEGENDA

	M3 - Restauro - RE
	M4 - Risanamento conservativo - RS
	M5 - Ristrutturazione Edilizia - RT
	M6 - Ristrutturazione Edilizia con cambio di destinazione - RTC
	M7 - Demolizione senza Ricostruzione - DSR
	M8 - Demolizione con Ricostruzione - DCR
	Area inedificabile con sistemazione a verde
	Area inedificabile con pavimentazione